Датчик температуры NTC Ariston 65104338-01 для котлов Clas, Genus, Egis

2 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**65104338-01**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Подходит для: Ariston Clas, Ariston Genus, Ariston Egis / Egis Plus, Ariston BS / BS II, Ariston Matis, Chaffoteaux Alixia, Chaffoteaux Pigma**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Датчик температуры NTC Ariston 65104338-01 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за точное измерение температуры теплоносителя в контуре отопления или горячего водоснабжения (ГВС). Изменение температуры воды меняет электрическое сопротивление датчика, на основе чего электронная плата корректирует мощность горелки и поддерживает заданный режим работы оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Коды ошибок 201 или 102 на дисплее**: Котёл блокируется и выдает ошибку, сигнализирующую об обрыве или коротком замыкании в цепи датчика NTC контура ГВС или отопления.
- **Плохой нагрев воды в кране**: Вода из крана идет еле теплая или, наоборот, обжигающе горячая из-за некорректных показаний сопротивления (датчик «врет»).
- **Постоянное тактование котла**: Частое включение и выключение горелки (каждые несколько секунд), вызванное резкими скачками считываемых температурных значений.
- **Перегрев теплообменника**: Котёл уходит в аварийную блокировку по перегреву, так как плата управления вовремя не снижает пламя из-за зависшего сигнала от термистора.
- **Появление зеленого налета**: Разрушение медного или латунного корпуса погружного датчика, окисление контактов клеммы из-за микропротечки в месте монтажа.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если датчик NTC часто выходит из строя, обязательно проверьте состояние основного или вторичного теплообменника. Толстый слой накипи на стенках вызывает локальный перегрев, что быстро разрушает полупроводниковый элемент датчика.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы узла, используйте качественный теплоноситель и избегайте регулярной подпитки котла жесткой водопроводной водой. Образование солей кальция на погружной части датчика искажает его показания и приводит к перегоранию термистора.
- **Особенности монтажа**: Перед заменой погружного датчика необходимо полностью обесточить котел и слить воду из соответствующего контура. Датчик вставляется в гнездо гидроузла и фиксируется одной быстросъемной металлической клипсой (при установке обязательно используйте уплотнительное резиновое кольцо).

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос