Трубка Вентури Ariston 65106516 для котлов Clas X / Cares X / Egis Plus

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**65106516**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Подходит для: Ariston Cares X (10-24 FF), Clas X / Clas Evo (24 FF), Egis / Egis Plus (24 FF), Genus X / Genus Evo, HS X (10-24 FF), BS / BS II (24 FF), Chaffoteaux Alixia Ultra**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Трубка Вентури Ariston 65106516 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и безопасности настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (турбированных моделей FF). Данный штуцер (сопло Пито) устанавливается непосредственно на корпус вентилятора (турбины).
Через подключенные силиконовые трубки деталь передает создаваемое потоком воздуха давление на дифференциальное реле (прессостат). Это позволяет электронной плате управления котла непрерывно контролировать исправность вентилятора и гарантировать безопасный вывод продуктов сгорания на улицу.
Своевременная замена поврежденного сопла полностью восстанавливает корректную работу автоматики, повышает КПД оборудования и исключает внезапные блокировки системы отопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка дымоудаления на дисплее**: На панели котла загорается код ошибки **6P1** (или аналогичные ошибки по прессостату / отсутствию тяги), при этом вентилятор может физически вращаться.
- **Оплавление корпуса трубки**: Из-за кратковременного перегрева, нарушения геометрии факела горелки или обратной тяги пластиковые элементы трубки деформируются, перекрывая внутреннее отверстие для прохода воздуха.
- **Трещины и потеря герметичности**: Образование микротрещин на штуцере приводит к подсосу воздуха, из-за чего прессостат не получает нужного разрежения и плата блокирует розжиг горелки.
- **Засорение конденсатом или сажей**: Накопление влаги (конденсата) или копоти внутри тонких каналов трубки блокирует передачу воздушного импульса к реле давления дыма.
- **Блокировка котла при запуске**: Турбина начинает работать на максимальных оборотах, но искра розжига не появляется, так как автоматика не получает подтверждения о наличии тяги.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Улучшенная надежность**: Данная модификация детали выполнена из термостойких материалов (выпускается в металлическом или усиленном карболитовом исполнении), что значительно увеличивает её срок службы по сравнению со старыми пластиковыми версиями.
- **Проверка сопутствующих узлов**: Если трубка Вентури оплавилась, сервисные мастера рекомендуют обязательно проверить коаксиальный дымоход на предмет обледенения, а также осмотреть состояние трубок прессостата на наличие капель конденсата.
- **Легкий монтаж**: Замена детали не требует демонтажа всего гидравлического или газового блока. Достаточно отключить котел от сети, снять лицевую панель, отсоединить силиконовые шланги от старого сопла и зафиксировать новую деталь в штатном пазу вентилятора.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос