Первичный теплообменник Viessmann 7825510 для котлов Vitopend 100-W WH1B / WH1D

27 100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	7825510
Бренд:	Viessmann
Модель:	Подходит для: Viessmann Vitopend 100-W WH1B (24 кВт), Viessmann Vitopend 100-W WH1D (24 кВт), Viessmann Vitopend 100-W WHKB (24 кВт)
Тип оборудования:	Настенные газовые котлы
Страна производитель:	Германия

Первичный теплообменник Viessmann 7825510 — это оригинальный сертифицированный элемент отопительной системы, выполняющий функцию главного узла нагрева в камере сгорания газового котла. Конструкция представляет собой согнутую змеевиком медную трубу, оснащенную 82 тонкими ламелями (пластинами). Медь обладает максимальным коэффициентом теплопроводности, что гарантирует моментальный и равномерный нагрев проходящего теплоносителя при минимальном расходе газа. Дополнительное защитное покрытие защищает ламели от прогорания и воздействия высокотемпературных газов. [1, 2, 3, 4, 5]

Запчасть поставляется в фирменной заводской упаковке, оборудована надежными диагональными резьбовыми патрубками для подключения и специальным площадным креплением для датчика перегрева на выходящей трубке.

Установка оригинального теплообменника возвращает отопительному оборудованию первоначальный КПД, оптимизирует расход топлива и обеспечивает тихую работу котла без посторонних шумов. [1, 2, 3]

Симптомы неисправности первичного теплообменника:

Замена узла требуется, если в процессе эксплуатации газового котла вы столкнулись со следующими признаками:

- **Шум и треск при нагреве:** если внутри котла слышны глухие хлопки или закипание (звук «шумящего чайника»), это признак критического слоя накипи внутри трубок, вызывающего локальный перегрев меди.
- **Визуальная течь или капли:** появление следов теплоносителя под котлом или капель внутри камеры сгорания говорит о появлении микротрещин, свища или прогорания корпуса.
- **Падение давления на манометре:** если давление в отопительном контуре постоянно падает, а видимых утечек на трубах и радиаторах нет, вода может испаряться через микротрещины в теплообменнике прямо на горелку.
- **Ошибка по перегреву котла (F02 / F2):** автоматика блокирует работу, так как забитые внутренние каналы не позволяют насосу нормально прокачивать теплоноситель сквозь узел.

Применимость запчасти:

Заводской артикул 7825510 разработан инженерами концерна Viessmann для настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов серии Vitopend 100-W (поколения WH1B, WH1D и WHKB) стандартной мощности 24 кВт. Геометрия узла (размер рабочей части 260x180 мм) идеально выверена под крепежные элементы штатной камеры сгорания.

Обратите внимание: Во избежание быстрого прогорания и деформации нового узла, перед монтажом рекомендуется тщательно промыть всю систему отопления от шлама и нагара. Перед оформлением заказа мы настоятельно рекомендуем связаться с нашим техническим специалистом для бесплатной проверки совместимости детали по серийному номеру вашего котла Viessmann.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании
Котельное оборудование
Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос