# Вторичный теплообменник Viessmann 7856973 для котлов Vitopend 100-W




**11 000 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **7856973** |
| Бренд: | **Viessmann** |
| Модель: | **Подходит для: Viessmann Vitopend 100-W A1JB (30-34 кВт), Vitopend 100-W WH1D** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Германия** |

Вторичный теплообменник Viessmann 7856973 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы отопительного оборудования, предназначенный для обеспечения стабильного и быстрого нагрева горячей санитарной воды (ГВС) в проточном режиме. Данная модель состоит из 16 тонких штампованных пластин из высококачественной нержавеющей стали, спаянных между собой. Благодаря специальному волнообразному рельефу пластин внутри узла создается высокая турбулентность потока, что кратно увеличивает теплоотдачу и минимизирует скорость образования накипи и известковых отложений на внутренних стенках.

Запчасть поставляется в фирменной заводской упаковке, проходит строгий технический контроль на заводе-изготовителе и полностью готова к монтажу взамен вышедшего из строя или забившегося солями жесткости старого узла. Своевременная замена пластинчатого теплообменника позволяет восстановить исходную производительность системы ГВС, устранить перепады температуры воды в кране и снизить общую нагрузку на циркуляционный насос и

газовую горелку котла.

**Симптомы неисправности вторичного теплообменника:**

Замена узла требуется, если в процессе эксплуатации газового котла вы столкнулись со следующими признаками:

- **Температурные качели:** вода из крана идет то горячая, то холодная, так как забитый теплообменник не успевает передавать тепло.
- **Падение напора:** напор горячей воды из смесителя стал заметно слабее, чем напор холодной (из-за сужения внутреннего просвета пластин накипью).
- **Рост давления в системе отопления:** если давление на манометре котла растет само по себе при выключенной подпитке, это говорит о внутреннем пробое (свище) между пластинами — холодная водопроводная вода под бóльшим давлением перетекает в контур отопления.
- **Частое тактование котла:** при включении горячей воды котел мгновенно перегревается, постоянно включается и выключается, выдавая ошибку по перегреву.

**Применимость запчасти:**

Заводской артикул 7856973 разработан инженерами концерна Viessmann специально для использования в двухконтурных настенных газовых котлах серии Vitopend 100-W повышенной мощности (до 34 кВт), где критически важна высокая пропускная способность по горячей воде. Оригинальная конструкция гарантирует идеальную герметичность соединений при монтаже на штатное место без необходимости доработки гидравлических узлов.

*Обратите внимание:* Чтобы узел прослужил максимально долго, при замене теплообменника рекомендуется использовать новые уплотнительные кольца (прокладки) и очистить гидроузлы от накопившегося шлама. Перед оформлением заказа мы настоятельно рекомендуем связаться с нашим техническим специалистом для бесплатной проверки совместимости детали по серийному номеру (16-значному коду) вашего котла Viessmann.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос