Ионизационный электрод Viessmann 7834234 для котлов Vitodens

8 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7834234**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для моделей мощностью 26 и 35 кВт: Viessmann Vitodens 200-W (модификации WB2B, WB2C), Vitodens 222-F (модификации FR2B, FS2A, FS2B)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Ионизационный электрод Viessmann 7834234 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики безопасности, разработанный для комплектации конденсационных газовых котлов средней мощности. Измерительный металлический стержень монтируется непосредственно на фланец горелочного устройства в зону активного горения факела. Главная задача датчика — непрерывный контроль стабильного пламени. В процессе сгорания газа образуются свободные ионы, которые делают среду электропроводной, позволяя микротоку проходить между чувствительным наконечником и заземленной головкой горелки. Электронная плата управления регистрирует этот сигнал и оставляет газовый клапан открытым. Корпус датчика защищен высококачественной монолитной керамической изоляцией, устойчивой к термическому разрушению и предотвращающей утечки тока на массу

оборудования. Заводской комплект поставляется вместе с оригинальной термостойкой уплотнительной прокладкой фланца и монтажными винтами для обеспечения герметичности камеры сгорания.

Причины неисправности и важность своевременной замены

В процессе активной эксплуатации котла датчик ионизации постоянно находится в эпицентре высокотемпературного воздействия пламени. Основными причинами его выхода из строя становятся: интенсивное обгорание и истончение стального сердечника, появление плотного изолирующего слоя нагара или сажи на металле, а также появление скрытых микротрещин на керамическом изоляторе. При деградации чувствительного элемента интенсивность считывания микротоков падает. Автоматика перестает распознавать пламя, аварийно перекрывает газовый клапан во избежание утечки топлива и полностью блокирует работу котла с выводом соответствующего кода ошибки на дисплей. Очистка наждачной бумагой сильно обгоревших стержней дает лишь кратковременный эффект. Безопасную эксплуатацию котельной системы и стабильное удержание максимального КПД гарантирует только своевременная установка нового оригинального датчика.

Преимущества покупки в магазине «Теплый Мир»:

- **100% Оригинал:** Мы реализуем только оригинальные заводские контрольные электроды Viessmann, поставляемые в фирменной защитной упаковке.
- **Гарантия совместимости:** Наши технические инженеры бесплатно верифицируют применимость детали по взрыв-схеме конкретно вашей модификации Vitodens по его 16-значному серийному номеру оборудования.
- **Собственный склад в Казани:** Запчасть находится в наличии на региональном складе, благодаря чему её можно оперативно забрать самовывозом сегодня или оформить быструю доставку в любой регион России.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93

Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти