Вторичный теплообменник ГВС Viessmann 7856846 (10 пластин)

10 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7856846**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для моделей базовой мощности: Viessmann Vitopend 100-W A1JB (12 кВт, 24 кВт), Vitopend 100-W A1HB (12 кВт, 24 кВт)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Вторичный пластинчатый теплообменник ГВС Viessmann 7856846 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы двухконтурных газовых котлов базовой производительности. Нагревательный блок состоит из 10 тонких пластин, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали и прочно спаянных между собой с применением медного припоя. Пластины имеют специальное гофрированное тиснение, которое организует встречные потоки горячего теплоносителя и холодной водопроводной воды в виде завихрений. Такая конфигурация расширяет эффективную площадь теплопередачи при сохранении компактных размеров узла, снижает расход газа и обеспечивает моментальный нагрев санитарной воды до заданной температуры в проточном режиме. К пластиковой гидрогруппе котла теплообменник крепится с помощью двух фиксирующих винтов через штатные резиновые

уплотнительные кольца.

Причины неисправности и важность своевременной замены

Вторичный теплообменник непрерывно работает под воздействием высоких температур и сырой водопроводной воды. Главной причиной его выхода из строя является постепенное зарастание внутренних микроканалов накипью, солями кальция и магния. Типичными симптомами забитого узла становятся: слабый или прерывистый напор горячей воды из смесителя, скачкообразный нагрев (вода идет то холодная, то кипяток), а также частая остановка котла по перегреву в режиме ГВС. В худшем случае, из-за гидроудара или замерзания системы, может произойти внутренний пробой между пластинами. При этом водопроводная вода начнет просачиваться в контур отопления, вызывая постоянный рост показателей манометра и регулярное срабатывание сбросного клапана. Химическая промывка реагентами помогает лишь временно, истончая стенки металла. Для восстановления заводской производительности горячей воды рекомендуется полная замена узла на новый оригинальный артикул 7856846.

Преимущества покупки в магазине «Теплый Мир»:

- **100% Оригинал:** Мы поставляем только фирменные заводские теплообменники Viessmann со всеми защитными маркировками в оригинальной упаковке.
- **Гарантия совместимости:** Наши инженеры бесплатно верифицируют применимость детали к вашей модификации котла по его 16-значному серийному номеру.
- **Собственный склад в Казани:** Запчасть находится в наличии на региональном складе, благодаря чему возможен срочный самовывоз в день обращения или оперативная экспресс-доставка

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос