Обратный клапан дымовых газов Viessmann 7835168

6 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7835168**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для высокомощных конденсационных котлов: Viessmann Vitodens 200-W B2HA (120 кВт, 125 кВт, 150 кВт)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Обратный клапан дымовых газов Viessmann 7835168 — это оригинальный сертифицированный элемент безопасности, разработанный для комплектации высокопроизводительных конденсационных котлов серии Vitodens 200-W (тип B2HA мощностью от 120 до 150 кВт). Механический обратный затвор (лепестковый клапан типа "Flapper") интегрируется непосредственно в узел горелочного устройства. Его главная задача — пропускать продукты сгорания строго в одном направлении (в дымоход) под напором работающего модулируемого вентилятора. При остановке турбины или изменении давления в дымоходном канале лепесток затвора мгновенно перекрывает сечение, полностью исключая обратный заброс едких и горячих дымовых газов внутрь воздушного тракта котла. Данный узел критически важен при объединении нескольких котлов в единый каскад с общим дымоходом, защищая неработающий в данный момент теплогенератор от проникновения газов из соседних работающих агрегатов. Изделие выполнено из специального жаропрочного полимера и коррозионностойких материалов, устойчивых к агрессивной среде конденсатного выхлопа.

Причины неисправности и важность своевременной замены

В процессе интенсивной эксплуатации мощного котельного оборудования лепестковый механизм затвора испытывает постоянные термические нагрузки. К основным причинам выхода клапана из строя относятся: потеря эластичности или деформация запорного лепестка из-за перегрева, механическое заклинивание поворотной оси из-за оседания нагара, сажи или жестких смолистых отложений от газа, а также растрескивание посадочного корпуса. Если обратный клапан заклинивает в закрытом положении, котел не сможет отвести газы, зафиксирует отсутствие тяги и заблокируется с индикацией ошибки. Если же клапан заклинит в открытом положении, возникает смертельно опасный риск перетока угарного газа (особенно в каскадных котельных), что может привести к оплавлению вентилятора, датчиков и пластикового воздуховода выключенного котла. При регламентном ТО высокомощных систем Vitodens состояние затвора подлежит обязательной проверке. При обнаружении дефектов узел необходимо целиком заменить на новый оригинальный артикул 7835168.

Преимущества покупки в магазине «Теплый Мир»:

- **100% Оригинал:** Мы поставляем исключительно сертифицированные заводские компоненты торговой марки

Viessmann в оригинальной упаковке.

- **Гарантия совместимости:** Наши технические специалисты бесплатно верифицируют применимость обратного затвора по взрыв-схеме вашей модификации Vitodens по его серийному номеру (первым 7 цифрам заводского кода оборудования).
- **Собственный склад в Казани:** Запчасть для мощных котлов находится в наличии на нашем региональном складе, что позволяет оперативно забрать её самовывозом сегодня или оформить быструю доставку ТК по всей России.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12