

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Изоляция, Огневая шахта, нижн. Vaillant turboFIT

переулок д. 3 Б

Изоляция нижней части огневой шахты Vaillant 0020123486 для котлов turboFIT.

1 076 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020123486

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2.

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель: Германия

Изоляция нижней части огневой шахты Vaillant 0020123486 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за защиту металлических элементов корпуса и узла горелки от экстремального температурного воздействия, а также обеспечивает максимальное удержание тепла внутри топки для повышения общего КПД оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным высочайшим тепловым нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск прогорания смежных дорогостоящих компонентов котла (включая рампу горелки и элементы газозвдушного тракта).

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление трещин и сколов:** Визуальное разрушение плиты при плановом техническом обслуживании.
- **Осыпание материала:** Керамические волокна начинают крошиться и падать на горелку, забивая форсунки.
- **Перегрев корпуса котла:** Внешняя облицовка оборудования становится аномально горячей в районе камеры сгорания.
- **Неравномерное пламя:** Из-за изменения геометрии теплового поля или засорения горелки крошкой изоляции факел деформируется.
- **Снижение КПД котла:** Избыточные потери тепла через стенки, приводящие к повышенному расходу газа.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене нижней изоляции обязательно оцените состояние передней (арт. 0020123485) и боковых теплоизоляционных панелей, а также очистите секции горелки от нагара и остатков старой крошки.
- **Профилактика и защита:** Избегайте прямого механического контакта с панелью во время чистки котла щетками. Защищайте узел от прямого попадания влаги и конденсата.
- **Особенности монтажа:** Деталь выполнена из хрупкого огнеупорного материала (керамическое волокно). Монтаж производится аккуратно, без избыточного давления, к штатному основанию горелки.

Рекомендация мастера

- **Бережная очистка и фиксация:** Плиты теплоизоляции очень гигроскопичны и хрупки. При замене категорически запрещено использовать влажную ветошь. Тщательно очистите посадочное место сухой кистью или пылесосом на низкой мощности. Перед фиксацией удерживающих пластин убедитесь, что плита легла ровно без перекосов, чтобы избежать ее растрескивания при первом же нагреве котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос