Гидроблок ХВС Vaillant 0020123532 для котлов turboFIT

2 650 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020123532**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant turboFIT 242/5-2, Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Гидроблок ХВС Vaillant 0020123532 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за безопасный ввод холодной водопроводной воды в систему, распределение потока на вторичный теплообменник для нагрева ГВС, а также за ручное заполнение (подпитку) отопительного контура.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, давлению водопровода, гидроударам и агрессивному воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск скрытых протечек, которые могут повредить смежные дорогостоящие компоненты котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь крана подпитки:** Постоянное падение или самопроизвольный рост давления в контуре отопления из-за негерметичности встроенного вентиля.
- **Трещина на корпусе:** Образование капельной течи из композитного пластика гидрогруппы после замерзания воды или из-за гидроудара.
- **Снижение напора ГВС:** Известковый налет забил внутренние каналы распределительного блока или посадочное место датчика протока.
- **Неисправность датчика холла/аквасенсора:** Котел перестает реагировать на открытие крана горячей воды из-за поломки посадочного гнезда под датчик.
- **Повреждение резьбы:** Срыв пластиковой резьбы при некорректном монтаже соединительных трубок или патрубков.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене гидроблока обязательно промойте или обновите сетчатый фильтр грубой очистки, а также проверьте целостность штока крана подпитки.
- **Профилактика и защита:** Установка магистрального фильтра механической очистки на вводе ХВС в дом защитит пластиковые каналы узла от абразивного износа песчинками и ржавчиной.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем полностью перекройте входной кран холодной воды и слейте воду из котла. Снимайте фиксирующие скобы аккуратно, чтобы не деформировать посадочные патрубки металлических трубок.

Рекомендация мастера

Смазка резиновых уплотнений: Конструкция гидроблока предусматривает множество соединений на быстросъемных клипсах и прокладках. Перед сборкой тщательно очистите ответные металлические трубки и обязательно смажьте новые резиновые кольца специальной термостойкой силиконовой смазкой. Это защитит резину от закусывания при установке в пластиковые пазы и обеспечит 100% герметичность узла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос