# Сервисный кран Vaillant 0020221261 для котлов atmoTEC / turboTEC.



2 863 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

| | |
|---|---|
| Артикул: | 0020221261 |
| Бренд: | Vaillant |
| Модель: | Подходит для: atmoTEC pro/plus (VUW 200–280/5-3, /5-5), turboTEC pro/plus (VU/VUW 122–362/5-3, /5-5) всех модификаций. |
| Тип оборудования: | Запчасти для настенных газовых котлов |
| Страна производитель: | Германия |

Сервисный кран Vaillant 0020221261 (размер G3/4") — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный запорный узел монтируется с правой стороны отопительного прибора на линию обратного трубопровода. Он отвечает за быстрое локальное перекрытие потока возвращающегося теплоносителя, позволяя изолировать гидравлический блок котла от внешней радиаторной сети или теплого пола на время проведения технического обслуживания, чистки фильтров или ремонта.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Закисание шарового механизма**: Невозможность провернуть внутренний затвор сервисной отверткой или ключом из-за отложений солей.
- **Подтеки по штоку**: Появление капель воды, следов влаги или белого известкового налета в месте регулировочного винта.
- **Потеря давления (ошибка F.22)**: Нарушение внутренней герметичности крана, вызывающее скрытую микроутечку теплоносителя.
- **Срыв регулировочного шлица**: Механическое повреждение поворотного штока при попытке провернуть заклинивший кран с чрезмерным усилием.
- **Трещина накидной гайки**: Повреждение резьбового интерфейса 3/4" в результате перетяжки прижимных элементов при прошлом монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данный кран стоит на входе в котел рядом с сетчатым фильтром грубой очистки. При его замене обязательно проверьте состояние фильтра и пластиковую улитку циркуляционного насоса.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать закисания шарового механизма, рекомендуется аккуратно открывать и закрывать затвор крана минимум 2 раза в год во время планового осмотра системы.
- **Особенности монтажа**: Для сборки узла потребуются монтажный ключ на 30 и ключ на 9 для управления затвором. Перед заменой необходимо полностью слить воду из котла.

Рекомендация мастера
**Парная замена и новые прокладки**: Сервисный кран обратной линии работает в условиях постоянного сбора шлама из системы отопления, поэтому его сальники изнашиваются быстрее. При замене крана обратки мастера настоятельно рекомендуют менять и парный кран подачи (арт. 0020221260), так как их рабочий ресурс одинаков. Обязательно используйте новые оригинальные прокладки из комплекта и затягивайте накидную гайку плавно, без перекосов резьбы.

---

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос