Вентилятор Vaillant 0020253005 для котлов turboFIT

8 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020253005**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VU 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Вентилятор Vaillant 0020253005 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла. Данный узел (турбина дымоудаления) отвечает за эффективный и безопасный принудительный отвод отработанных газов через коаксиальный дымоход наружу. Одновременно с этим вентилятор создает разрежение в герметичной камере, гарантируя стабильный приток свежего воздуха для оптимального сжигания газового топлива.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.33**: Аварийная остановка оборудования — вентилятор не запускается либо плата управления не видит отклика от пневмореле.
- **Посторонний треск или гул**: Критический износ опорных подшипников оси крыльчатки из-за температурных нагрузок.
- **Резкая вибрация корпуса**: Нарушение балансировки лопастей вследствие налипания плотного слоя пыли, нагара или грязи.
- **Вентилятор «молчит» при старте**: Перегорание внутренней электрической обмотки статора из-за резких скачков напряжения в сети.
- **Деформация корпуса турбины**: Термическое повреждение лопастей или улитки при нарушении температурного режима в камере сгорания.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Исправность турбины напрямую влияет на работу маностата (прессостата). При ее замене обязательно обследуйте пластиковую трубку Вентури на предмет оплавления.
- **Профилактика и защита**: Регулярно очищайте лопасти от пыли во время ежегодного ТО и защищайте плату котла стабилизатором напряжения.
- **Особенности монтажа**: Все работы ведутся строго на обесточенном оборудовании. При установке проверьте герметичность стыковочного адаптера дымохода.

Рекомендация мастера

Проверка трубки Вентури и плотности посадки: При монтаже нового вентилятора никогда не затягивайте крепежные винты с перекосом. Обязательно извлеките и осмотрите встроенную пластиковую трубку Вентури — если на ней есть микротрещины или следы температурной деформации от отходящих газов, новый вентилятор не сможет корректно передавать давление на прессостат, и котел продолжит уходить в аварию по тяге. Перед фиксацией смажьте манжету адаптера дымохода силиконовым составом для идеальной герметичности контура выхлопа.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос