Прокладка аквасенсора Vaillant 0020254926 для котлов turboFIT

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020254926**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка круглого сечения Vaillant 0020254926 (уплотнительное кольцо размера 17,86x2,62 мм) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный сальник устанавливается непосредственно на корпус аквасенсора (датчика протока бытовой горячей воды) в узле ХВС. Деталь обеспечивает абсолютную плотность посадки датчика расхода, исключая выдавливание воды наружу и защищая электронику от заливания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под аквасенсора**: Появление капель воды, сырости или характерного соляного налета в правой нижней части гидроблока.
- **Падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности соединений из-за износа кольца, приводящее к капельной утечке теплоносителя (при скрытом сообщении контуров).
- **Повреждение датчика Холла**: Попадание брызг или влаги на электрические контакты сигнального датчика расхода, из-за чего он сгорает
- **Котел не видит ГВС**: Нарушение соосности или глубинного шага посадки крыльчатки аквасенсора из-за деформированного или замятого кольца.
- **Физический износ резины**: Потеря эластичности, появление микротрещин, разрывов или расплющивание материала прокладки от температурных циклов при плановом ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене прокладки обязательно оцените состояние пластикового корпуса аквасенсора (арт. 00123558) и легкость вращения магнитной крыльчатки.
- **Профилактика и защита**: Очищайте посадочное гнездо от известкового налета и ржавчины перед монтажом; мелкий абразив быстро протрет новое резиновое кольцо.
- **Особенности монтажа**: Все работы ведутся строго на обесточенном котле при полностью перекрытой и слитой линии подачи холодной бытовой воды.

Рекомендация мастера

Смазка и соосная посадка датчика: Резиновые кольца круглого сечения крайне чувствительны к сдвиговым нагрузкам при монтаже. Перед тем как вставить корпус аквасенсора с новой прокладкой в латунный или пластиковый узел, обязательно обработайте уплотнение тонким слоем специализированной термостойкой силиконовой смазки. Это позволит детали зайти в паз плавно и соосно, исключит подворачивание или защемление резины краем патрубка и убережет от повторной течи при запуске системы водоснабжения под давлением.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос