Прокладка вентиля Vaillant 0020254934 для котлов turboFIT.

100 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020254934**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка круглого сечения Vaillant 0020254934 (уплотнительное O-ring кольцо размером 23,47x2,62 мм) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный сальник монтируется непосредственно в узел приоритетного переключающего вентиля (трехходового клапана). Деталь обеспечивает абсолютную плотность сопряжения гидравлических компонентов, исключая утечку теплоносителя при переключении режимов работы котла между контурами отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под трехходового клапана**: Появление капель воды, влаги или характерного белого налета в зоне переключающего вентиля.
- **Падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности из-за старения кольца, вызывающее скрытую капельную утечку теплоносителя во внутреннем блоке.
- **Повреждение привода клапана**: Попадание воды на электрические контакты или внутрь электропривода из-за изношенного сальника.
- **Заклинивание шпинделя**: Попадание грязи и накипи через ослабленное уплотнение, блокирующее ход распределительного механизма.
- **Физический износ резины**: Потеря эластичности, появление микротрещин, разрывов или деформация кольца от частых температурных циклов при плановом ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене прокладки обязательно оцените состояние шпинделя (арт. 0020123562) и работу самого привода приоритетного вентиля.
- **Профилактика и защита**: Тщательно очищайте посадочные канавки от накипи и шлама перед укладкой новой резины, чтобы исключить зазоры.
- **Особенности монтажа**: Все работы ведутся строго на полностью обесточенном котле. Перед демонтажем компонентов клапана необходимо перекрыть краны и полностью слить воду из внутреннего контура отопительного прибора.

Рекомендация мастера

Защита от замятия и силиконовая обработка: Резиновые кольца круглого сечения диаметром более 20 мм уязвимы для скручивания и защемления металлическими краями при сборке гидроблока. Перед установкой переключающего вентиля обязательно покройте новую прокладку тонким слоем термостойкой силиконовой смазки. Это позволит сопрягаемым деталям зайти в пазы плавно и строго соосно, гарантируя стопроцентную герметичность узла при пуске под давлением.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос