Заглушка байпаса Vaillant 0020254936 для котлов turboFIT

200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020254936**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Заглушка байпаса Vaillant 0020254936 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Деталь поставляется комплектом из 5 штук и монтируется непосредственно в корпус переключающего трехходового клапана. Заглушка отвечает за надежное и герметичное отсечение технологических протоков байпасной линии, исключая паразитное перетекание теплоносителя и гарантируя правильное распределение потоков воды в режимах отопления и ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под заглушки**: Появление водяных капель, сырости или известкового налета в центральной части гидроблока.
- **Падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности посадочного места заглушки, вызывающее скрытую капельную утечку теплоносителя.
- **Некорректная температура ГВС**: Пропускание теплоносителя через поврежденную внутреннюю зону байпаса, из-за чего падает напор или падает температура горячей воды в кране.
- **Трещины на корпусе детали**: Механическое разрушение пластиковой основы заглушки в результате гидроударов или резкого замерзания системы.
- **Физическое старение полимера**: Потеря упругости пластика и деформация фиксирующих юбок при многолетнем термическом воздействии.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене заглушки обязательно проверьте состояние самого перепускного байпасного клапана (арт. 00123571), фиксирующей клипсы и пружины (арт. 0020254939).
- **Профилактика и защита**: Тщательно вычищайте внутренние стенки шахты гидроблока от известкового шлама перед установкой новой детали, чтобы избежать микрозазоров.
- **Особенности монтажа**: Извлечение заглушки из гидроблока производится после снятия крепежной скобы-клипсы. Перед началом ремонта полностью обесточьте котел, перекройте контуры и полностью слейте воду из аппарата.

Рекомендация мастера

Замена уплотнительного кольца и силиконовая обработка: Заглушка байпаса удерживается в корпусе за счет давления и фиксирующей клипсы. При замене детали из комплекта категорически запрещается использовать старое кольцевое уплотнение. Всегда устанавливайте новую прокладку (размер 16х2 мм, арт. 0020254937), предварительно обработав её оригинальной термостойкой силиконовой смазкой. Это позволит заглушке встать в паз ровно, без перекосов и замятий резины, предотвращая утечки под давлением.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос