# Пластина-адаптер для дымохода 80/80 Vaillant 0020257950 для котлов turboFIT.

4 138 Р

Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0020257950** |
| Бренд: | **Vaillant** |
| Модель: | **Подходит для: настенных газовых котлов серий turboFIT: VU 242/5-2, VUW 242/5-2, VUW 242/5-2 RU.** |
| Тип оборудования: | **Запчасти для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Германия** |

Пластина-адаптер для дымохода Vaillant 0020257950 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и воздухоподачи настенного газового котла. Данный узел предназначен для перевода коаксиального выхода котла на раздельную двухтрубную систему дымоудаления диаметром 80 мм. Пластина устанавливается на верхнюю панель корпуса над вентилятором, обеспечивая надежную базу для монтажа труб притока свежего воздуха с улицы и безопасного отвода продуктов сгорания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах угарного газа (CO)**: Разгерметизация сопряжения пластины с корпусом котла или трубами дымохода.
- **Ошибка по тяге F.33**: Нарушение аэродинамики потока или подсос лишнего воздуха из-за неплотной посадки адаптера.
- **Подтеки агрессивного конденсата**: Пропотевание кислотной влаги на верхнюю эмалированную крышку котла через изношенный стык.
- **Следы нагара и копоти**: Появление темных пятен вокруг монтажной пластины, указывающее на утечку дымовых газов.
- **Механическая деформация**: Коробление фланца или срыв резьбы крепежных отверстий при неквалифицированном монтаже дымоходного тракта.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Качество монтажа пластины-адаптера напрямую влияет на корректность работы вентилятора дымоудаления и чувствительного пневмореле (прессостата).
- **Профилактика и защита**: В ходе ежегодного технического обслуживания проверяйте жесткость болтового крепления пластины и герметичность сопутствующих уплотнителей.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте отопительный прибор. Тщательно очистите

посадочную площадку на корпусе котла от пыли и старого герметика.

Рекомендация мастера

**Равномерная затяжка и контроль уплотнений**: Раздельный дымоход создает повышенную нагрузку на стартовый узел из-за веса вертикальных труб. При установке новой пластины-адаптера обязательно используйте штатную термостойкую прокладку. Наживляйте крепежные винты строго соосно и затягивайте их поочередно крест-накрест. Любой сильный перекос деформирует тонкий металл крышки котла, что приведет к скрытому подсосу воздуха и будет вызывать регулярные ложные аварийные блокировки по ошибке F.33.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12