Газовая арматура Vaillant 053595 для котлов atmoVIT VK.



55 700 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**053595**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoVIT VK INT 564/1-5.**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Газовая арматура Vaillant 053595 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и газовой системы напольного отопительного котла повышенной мощности. Данный узел (базируется на платформе Sit 822 NOVA) отвечает за подачу, стабилизацию входного давления и точное дозирование объемов газа.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Блокировка розжига**: Напольный котел уходит в аварию и выдает код ошибки (отсутствие пламени), так как клапан физически не открывает магистраль.

- **Залипание заслонки**: Запорные соленоиды арматуры не реагируют на подачу напряжения 220 В с платы управления.
- **Некорректная регулировка**: Нарушение работы встроенного регулятора, из-за чего падает давление газа на выходе и котел не развивает полную мощность.
- **Посторонние звуки**: Механический писк или вибрация внутренних мембран при работе горелки на максимуме.
- **Запах газа**: Нарушение герметичности литого корпуса или фланцевых уплотнений арматуры.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При неисправности клапана важно убедиться, что электронная плата управления выдает на него корректный управляющий сигнал. Также проверьте исправность запальной горелки и датчика контроля пламени.
- **Профилактика и защита**: Тяжелые напольные котлы потребляют большой объем газа. Установка качественного магистрального фильтра обязательна для защиты внутренних механических узлов SIT от ржавчины и окалины.
- **Особенности монтажа**: Из-за больших габаритов арматуры монтаж требует аккуратной стыковки фланцев. Замена производится только при перекрытом газе с обязательным финальным тестом на утечки.

Рекомендация мастера

Пусконаладка по давлению: Арматура серии SIT 822 NOVA требует точной настройки пускового и максимального давления газа непосредственно на объекте. Мастер должен использовать профессиональный дифференциальный манометр для калибровки выходного давления по паспорту котла. Ошибки в настройке мощного котла приводят к быстрому прогару секций чугунного теплообменника или сильному засаживанию топки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос