# Скоба фиксирующая Vaillant 103417 для котлов





2 289 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

| | |
|---|---|
| Артикул: | 103417 |
| Бренд: | Vaillant |
| Модель: | Подходит для: Настенных газовых котлов Vaillant atmoTEC pro / plus (VUW / VU), turboTEC pro / plus (VUW / VU), конденсационных моделей ecoTEC pro / plus (VUW / VU), а также для некоторых сопряженных гидроузлов Protherm |
| Тип оборудования: | Запасные части для настенных газовых котлов |
| Страна производитель: | Германия |

**Оригинальная фиксирующая скоба (зажим-клипса) Vaillant (артикул 103417)** применяется в бесрезьбовых быстроразъемных соединениях элементов гидрогруппы. Крепеж изготовлен из оцинкованной пружинной стали повышенной жесткости, устойчивой к коррозии и остаточной деформации. Пружинные «усы» скобы жестко фиксируют медные или пластиковые патрубки, а также датчики в посадочных пазах, не позволяя рабочему давлению

контура отопления выдавить деталь наружу.

Стопорная клипса используется для обслуживания настенных газовых котлов Vaillant atmoTEC pro / plus, turboTEC pro / plus, конденсационных ecoTEC, а также сопряженных гидроблоков Protherm. Поставляется заводским комплектом.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из стыка:** Появление воды или солевых отложений в местах бесрезьбовых соединений из-за ослабления или деформации прижимных «усов» клипсы.
- **Резкое падение давления:** Выдавливание датчика или трубки из гнезда (аварийный свищ) в случае полного разрушения или утери зажима, котел мгновенно уходит в ошибку.
- **Потеря упругости металла:** Посадочная скоба легко снимается руками, разгибается и больше не обеспечивает жесткого стопорения деталей.
- **Физическая деформация:** Искривление геометрии фиксатора при неаккуратном демонтаже с использованием неподходящего инструмента (отвертки, пассатижей).
- **Коррозия и расслоение:** Сильное заржавление тела зажима во влажной среде котельной, затрудняющее проведение дальнейшего сервисного обслуживания.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене стопорной скобы всегда оценивайте состояние резинового уплотнительного кольца (O-ring) на самой трубке или датчике. Если резина изношена, замена только лишь скобы не устранит протечку теплоносителя.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить крепеж от прикипания и ржавчины, содержите внутреннее пространство котла в сухости и своевременно устраняйте капельные течи со смежных узлов (например, с автоматического воздухоотводчика).
- **Особенности монтажа:** Перед снятием скобы обязательно обесточьте котел и полностью слейте воду из ремонтируемого гидравлического участка. Скоба извлекается и устанавливается в специальные пазы соосным движением.

Рекомендация мастера

**Полная посадка в пазы и обновление прокладок:** В процессе ремонта никогда не устанавливайте скобу 103417 на перекошенную деталь. Сначала вставьте датчик или трубку в гидроузел до упора, убедитесь, что они сели на свое место, и только после этого плавно задвиньте клипсу в пазы. Скоба должна защелкнуться с характерным усилием. Перед заполнением котла водой визуально и тактильно проверьте, что оба «уса» скобы полностью вышли с обратной стороны замка — это гарантирует, что соединение не сорвет при гидроударе.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос