Резиновая прокладка Protherm 0020097226 для котлов Пантера и Гепард v.19

150 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020097226
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для Настенные газовые котлы Protherm Гепард 23 MOV v.19, Гепард 23 MTV v.19, Пантера 12/25 KOO v.19, Пантера 25 KOV v.19, Пантера 12/25 KTO v.19, Пантера 25/30 KTV v.19 (модели 19-й версии с закрытой и открытой камерой сгорания)
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Прокладка резиновая круглого сечения (O-ring) Protherm 0020097226 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлических уплотнений настенного газового котла. Манжета изготавливается из высокоэластичной термостойкой EPDM-резины (этилен-пропиленового каучука). Материал обладает превосходной химической стойкостью к воздействию горячего теплоносителя, кавитационным нагрузкам и присадкам сертифицированных

антифризов. Кольцо монтируется в места сопряжения патрубков и узлов гидрогруппы котлов серий «Пантера v.19» и «Гепард v.19» для удержания статического давления.
В процессе непрерывной многолетней эксплуатации деталь находится под постоянным сжатием и гидростатическим давлением (до 3 бар). Установка оригинального заводского уплотнения от Vaillant Group гарантирует прецизионную точность геометрических размеров толщины кольца, исключает появление скрытых микропротечек внутри корпуса и надежно защищает котельную от риска внезапного подтопления.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь внутри котла** Появление следов влаги, капель воды или лужи под котлом в местах сопряжения датчиков, трубок или вторичного теплообменника.
- **Постоянное падение давления в системе** Показания манометра котла регулярно уходят ниже нормы (менее 1 бар), требуя частой ручной подпитки отопительного контура из-за скрытой протечки на уплотнителе.
- **Потеря эластичности (дубление) резины** Старение полимера под действием высоких температур, из-за чего кольцо трескается, сплющивается и теряет способность перекрывать зазор.
- **«Закус» или разрыв манжеты при обслуживании** Механическое повреждение кольца, возникшее вследствие неаккуратного демонтажа или сборки элементов гидроблока во время ТО.
- **Разрушение резины едкими реагентами** Размягчение прокладки или превращение её в липкую разрушенную массу после заливки в систему отопления некачественного незамерзающего теплоносителя.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При замене уплотнительного кольца 0020097226 обязательно осмотрите состояние сопряженных пластиковых или латунных патрубков гидрогруппы, а также надежность фиксирующих металлических скоб-клипс. Ослабленная или деформированная клипса не сможет плотно удержать соединение под давлением.
- **Профилактика и защита** Уплотнительные резиновые кольца относятся к категории строго обязательных одноразовых расходных материалов. При любом плановом демонтаже гидравлических компонентов (датчиков NTC, датчика протока, теплообменника) для очистки от накипи старые прокладки подлежат обязательной замене на новые, так как повторно обжаться без протечек они не смогут.
- **Особенности монтажа** Перед проведением гидравлических работ полностью обесточьте котел, перекройте магистральный газ и отсечные краны системы отопления. Полностью слейте воду из котлового блока. Тщательно зачистите посадочную канавку штуцера от следов грязи, шлама и ржавчины перед укладкой новой детали.

Рекомендация мастера
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ И ЗАЧИЩАЙТЕ ПАЗЫ: Резиновое кольцо 0020097226 обеспечивает герметичность ответственных узлов котла Protherm Пантера или Гепард v.19. При установке новой прокладки категорически запрещено вставлять патрубок в неочищенное, грязное гнездо гидрогруппы — мельчайшие крупинки накипи или старого шлама создадут микрозазор, сквозь который под давлением в 1.5–2 бар сразу пойдет капельная течь. Перед состыковкой элементов обязательно нанесите на поверхность резинового кольца тонкий слой специальной водостойкой силиконовой термостойкой смазки. Смазка позволит патрубку мягко и глубоко сесть в гнездо, полностью исключит его «закус», перекручивание или сдвиг кольца при фиксации металлической клипсой и гарантирует стопроцентную герметичность узла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос