Мембрана Baxi 5405960 для котлов LUNA, ECO, LUNA MAX

600 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5405960**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: Baxi ECO 1.240 i / Fi, ECO 240 i / Fi, ECO 280 Fi, LUNA 1.240 Fi, LUNA 240 i / Fi, LUNA 280 Fi, LUNA 310 Fi, LUNA MAX 240 i / Fi, LUNA MAX 280 i / Fi.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Оригинальная резиновая диафрагма **Baxi (артикул 5405960)** для ремонта трехходового клапана газовых котлов первых поколений. Эластичный элемент устанавливается внутрь латунной водяной группы и служит для механического переключения режимов работы котла. При открытии крана ГВС давление воды растягивает мембрану, которая толкает шток с тарелкой, замыкая микропереключатель протока и перенаправляя теплоноситель во вторичный теплообменник.

Реальные признаки повреждения мембраны ГВС

Замена диафрагмы требуется, если при разборе горячей воды котел ведет себя следующим образом:

- **Отсутствие реакции на открытие крана ГВС:** При включении смесителя горелка котла не разжигается, а на панели не загорается индикатор «лейка». Это происходит потому, что порванная резина пропускает воду сквозь себя и не может вытолкнуть шток к микропереключателю.
- **Горячие радиаторы в режиме лета:** При запросе ГВС котел греет батареи, а вода из крана идет еле теплой. Мембрана растянулась («задубела») и не может до конца продавить шток для полного перекрытия контура отопления.
- **Течь из-под штока водяного узла:** Просачивание капель воды на стыке двух половин латунной гидрогруппы из-за растрескивания посадочного бортика мембраны.

Правила монтажа латунной гидрогруппы

1. **Тщательная очистка камер:** Перед укладкой новой мембраны полностью очистите внутренние полости латунных чашек от известкового налета, накипи и шлама с помощью мягкой ветоши. Любая песчинка или острый нарост солей протрет новую резину за несколько недель эксплуатации.
2. **Равномерная затяжка:** Располагайте диафрагму строго по направляющим пазам (обращайте внимание на технологическое ушко). Стяжные винты латунного корпуса необходимо затягивать строго крест-накрест и равномерно, чтобы избежать перекоса и защемления краев эластомера.
3. **Ревизия сальника:** Сервисные мастера рекомендуют при замене мембраны одновременно обновлять и сальник штока (втулку). Если старый сальник подтекал, вода будет сочиться на микровыключатель, что вызовет короткое замыкание.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос