Ручка панели управления Baxi 5410530 для котлов ECO

484 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5410530**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: ECO 1.240 Fi, ECO 1.240 i, ECO 240 Fi, ECO 240 i, ECO 280 Fi**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Оригинальная пластиковая ручка панели управления Baxi с артикулом 5410530 предназначена для установки на переднюю пластиковую облицовку настенных газовых котлов традиционного типа. Изделие представляет собой механический элемент сопряжения пользователя с электронной платой, который монтируется непосредственно на вал поворотного потенциометра. Компонент поставляется в фирменной упаковке и полностью соответствует заводским геометрическим допускам интерфейсных панелей котлов серии ECO первого поколения.
Деталь эксплуатируется в условиях постоянных циклических нагрузок кручения при ежедневной ручной настройке параметров микроклимата. Материал ручки устойчив к термическому воздействию внутреннего тепла от камеры сгорания, не подвержен разрушению под влиянием УФ-лучей и бытовой влажности. Использование оригинальной запасной части гарантирует точную посадку без люфта и защищает хрупкий шток потенциометра основной платы от срезания пластиковых граней.

Возможные неисправности и симптомы

- **Прокручивание ручки по кругу.** Срезание или сминание внутренних шлицов фиксатора из-за приложения избыточного физического усилия при повороте.
- **Отсутствие реакции котла на вращение.** Разрушение внутреннего стопорного кольца или появление трещины на штоке, из-за чего ручка крутится автономно от вала платы.
- **Выпадение детали из посадочного места.** Износ или механический облом боковых клипс-защелок, удерживающих деталь в пазу лицевой панели.
- **Заклинивание и тугой ход.** Попадание строительной пыли, жирового налета или агрессивной бытовой химии в зазоры поворотного механизма.
- **Потеря эстетического вида.** Появление глубоких царапин, оплавление поверхности или пожелтение пластика вследствие длительного срока службы прибора.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами: Механический износ пластика ручки напрямую не влияет на внутренние узлы котла. Однако если ручку прокручивали с сильным давлением, это может повлечь за собой скрытый износ или отлом самого регулировочного резистора (потенциометра), впаянного в основную электронную плату управления. Перед установкой нового селектора обязательно убедитесь в целостности металлического или пластикового штырька платы.

Профилактика и защита: Для продления срока службы детали избегайте резких движений и не пытайтесь провернуть селектор дальше крайних фиксированных точек (min/max). Очищайте панель управления исключительно влажной мягкой салфеткой без использования спиртовых растворителей или абразивных порошков, способных стереть пиктограммы и разрушить структуру пластика.

Особенности монтажа: Перед началом любых работ с интерфейсной панелью необходимо в обязательном порядке полностью обесточить котел, отключив автомат линии или вынув вилку из розетки. Перекрывать газ и сливать воду из системы отопления для этой процедуры не требуется. Демонтаж старой ручки производится плавным вытягиванием «на себя» вдоль ее оси. Новая деталь устанавливается совмещением внутреннего паза с плоской лыской вала платы и аккуратным нажатием до щелчка.

Рекомендация мастера

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРУТИТЬ ВАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ПАССАТИЖИМИ, ПИНЦЕТАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУСТАРНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ РУЧКИ. Попытки изменить температуру или сбросить ошибку котла подручным металлическим инструментом при сломанном пластиковом селекторе приводят к мгновенному механическому выламыванию потенциометра из дорожек платы управления или КРАТКОВРЕМЕННОМУ ЗАМЫКАНИЮ ЦЕПИ. Это повлечет за собой критический сбой центрального процессора, сделает невозможным ремонт интерфейсного модуля и обернется вынужденной покупкой новой дорогостоящей электронной платы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос