Гидравлический узел подачи Baxi 5680920 для котлов Luna-3



31 200 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5680920**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: LUNA-3 240 Fi / 240 i / 310 Fi, LUNA-3 COMFORT 240 Fi / 240 i / 310 Fi, LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi / 310 Fi, STAR DIGIT 240 Fi / 240 i, STAR MASTER 240 Fi.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Гидравлический узел подачи Baxi 5680920 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (входной латунный распределительный блок) отвечает за корректный прием остывшей технической воды из обратной линии радиаторной сети здания. В монолитный латунный корпус гидрогруппы интегрируются посадочные гнезда под предохранительный клапан, кран заполнения системы (подпитки) и сливной вентиль.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным естественным нагрузкам: постоянным скачкам давления до 3 бар, гидроударам при старте циркуляционного насоса, резким термическим перепадам и агрессивному воздействию солей жесткости. Установка оригинального массивного латунного узла гарантирует

полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск протечек или трещин, защищая подкапотное пространство прибора от сырости, коррозии и замыкания автоматики.

Возможные неисправности и симптомы

- **Каплеобразование из-под корпуса гидрогруппы:** Появление трещин на латунных стыках из-за размораживания системы или старения уплотнительных прокладок.
- **Постоянное падение давления в отопительном контуре:** Нарушение герметичности интегрированного крана подпитки или посадочного седла сливного вентиля.
- **Закипание котла и коды ошибок по отсутствию циркуляции:** Глухое засорение внутренних проходных каналов латунного блока грязью, шламом или солями жесткости.
- **Срабатывание предохранительного клапана при стандартном давлении:** Износ или повреждение резьбового посадочного гнезда под аварийный клапан.
- **Заклинивание крана заполнения системы:** Сильное отложение накипи на внутренних подвижных механизмах латунной группы, делающее невозможным подпитку котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправность или микротечь гидравлического узла 5680920 может привести к тому, что вытекающий теплоноситель начнет капать на датчик протока, контакты циркуляционного насоса или провода прессостата. Постоянная сырость приводит к окислению контактов и может спровоцировать короткое замыкание в цепи платы управления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать быстрого износа внутренних механизмов латунной группы, обязательно установите на входе холодной воды и на линии обратки отопления качественные сетчатые фильтры грубой очистки. Во время ежегодного ТО узел необходимо визуально осматривать на предмет солевых дорожек и очищать от накипи.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте отопительный прибор. Обязательно закройте отсечные краны подачи и обратки отопления, а также входной вентиль ХВС, после чего полностью слейте воду из котлового блока, чтобы сбросить внутреннее давление до нуля. Сборка должна производиться с использованием новых резиновых уплотнительных колец, идущих в комплекте или заказываемых отдельно.

Рекомендация мастера

ЗАМЕНЯЙТЕ УПЛОТНЕНИЯ И ОЧИЩАЙТЕ ФЛАНЦЫ: Металлический латунный узел 5680920 монтируется к патрубкам и смежным узлам котла через специальные резиновые прокладки. Категорически запрещено собирать новую гидрогруппу на старых обжатых уплотнителях или использовать сантехнический лен и ФУМ-ленту на плоских стыках фланцев. Перед установкой нового узла идеально зачистите ответные части пластиковых и металлических трубок от окислов, накипи и нагара. Новые резиновые прокладки обязательно обработайте тонким слоем термостойкой силиконовой смазки — это предотвратит их перекос, залом или подрезание при стягивании крепежных элементов и убережет от повторной течи при запуске.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос