Трубка подключения расширительного бака Protherm 0020118703 для котлов Рысь, Ягуар.

1 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020118703
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Protherm Ягуар 11 JTV, Protherm Ягуар 24 JTV, Protherm Рысь HK 11, Protherm Рысь HK 24, Protherm Рысь HK 28.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Трубка подключения расширительного бака Protherm 0020118703 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за транспортировку избыточного объема теплоносителя в мембранный расширительный бак при его нагреве и температурном расширении.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и температурным нагрузкам, а также воздействию химических примесей в воде. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает герметичность контура отопления, безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как гидроузел или трехходовой клапан).
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплоносителя**: Визуальные потеки воды, капли или следы солей в местах соединений трубки с баком или гидрогруппой.
- **Падение давления в системе**: Постоянное снижение давления на манометре котла ниже нормы (менее 1-1.2 бар), приводящее к частым блокировкам оборудования.
- **Ошибка F22 (или аналог)**: Аварийная остановка котла по причине критического отсутствия или падения давления воды в первичном контуре.
- **Коррозия и окисление штуцеров**: Появление ржавчины или зеленого налета на гайках/фитингах трубки, мешающее герметичной фиксации.
- **Механический залом или засор**: Пережатие гибкой части (шланга) при неквалифицированном монтаже или полная закупорка внутреннего просвета накипью и шламом.

Полезно знать при замене

- Взаимосвязь с другими узлами: При повреждении трубки обязательно проверьте давление воздуха в самом расширительном баке (через ниппель), состояние уплотнительных колец и целостность пластикового/латунного гидроузла.
- Профилактика и защита: Используйте качественный подготовленный теплоноситель (фильтрованный или дистиллированный) и ежегодно проводите ТО котла с проверкой давления в расширительном баке, чтобы избежать гидроударов.
- Особенности монтажа: Перед заменой детали полностью слейте воду из котла, перекрыв краны подачи и обратки отопления. Для монтажа используйте оригинальные фиксирующие клипсы и новые прокладки.

Рекомендация мастера

Обязательная замена уплотнений: При каждой замене или демонтаже трубки подключения всегда устанавливайте новые резиновые уплотнительные кольца (O-Ring). Старые прокладки со временем дубеют, теряют эластичность от высокой температуры и повторно герметичное соединение обеспечить не смогут, что неизбежно вызовет микротечь.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12