

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Ремкомплект (3-х ходовой клапан) Protherm Гепард , Рысь

переулок д. 3 Б

Ремкомплект трехходового клапана Protherm 0020118778 для котлов Гепард / Рысь

2 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020118778

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Гепард (12 MOV H-RU, 23 MOV H-RU, 12 MTV H-RU, 23 MTV H-RU), Protherm Рысь / Линкс (НК 11, НК 24, НК 28), Protherm Ягуар (11 JTV, 24 JTV), Demrad

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Оригинальный механический шток трехходового клапана Protherm (артикул 0020118778) является основным элементом ремкомплекта распределительного гидравлического узла ГВС. Металлический палец со сменными переключающими композитными дисками и резиновыми уплотнениями отвечает за перенаправление потоков горячего теплоносителя. Деталь распределяет воду между радиаторами отопления дома и вторичным пластинчатым теплообменником при открытии крана горячей воды.

Возможные неисправности и симптомы

- **Радиаторы греются летом:** При включении горячей воды в кране тепло уходит в контур отопления, так как клапан заклинил и не перекрывает байпас.
- **Холодная вода из крана ГВС:** Котел работает на полную мощность, но вода идет едва теплая, при этом трубы отопления под котлом становятся горячими.
- **Течь под сервоприводом:** Износ внутреннего сальника (штока) приводит к просачиванию воды наружу, прямо на электрические контакты.
- **Ошибка F14 на дисплее (для некоторых моделей):** Заклинивание гидроузла вызывает локальный перегрев первичного теплообменника из-за нарушения циркуляции.
- **Стук и щелчки при переключении режимов:** Электропривод пытается сдвинуть заклинивший или заросший накипью шток картриджа, создавая механический треск.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **[Взаимосвязь с другими узлами]:** При протечке картриджа вода часто попадает внутрь шагового электропривода (сервопривода) трехходового клапана. Обязательно осмотрите его контакты на предмет окисления или короткого замыкания, иначе новый картридж не будет двигаться.
- **[Профилактика и защита]:** Главный враг ремкомплекта — жесткая вода и шлам. Чтобы продлить срок службы

нового узла, установите на обратную линию отопления качественный грязевик (магнитный фильтр) и не допускайте частой подпитки системы сырой водой.

- **[Особенности монтажа]:** Замена картриджа требует полного слива воды из контура котла. Перед установкой нового ремкомплекта тщательно очистите внутреннюю пластиковую полость гидроузла от накипи и смажьте уплотнительные резиновые кольца специальной термостойкой силиконовой смазкой.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос