Теплообменник первичный Protherm 0020119766 для котлов Рысь / Ягуар

45 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020119766**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Jaguar 11 JTV, Protherm Jaguar 24 JTV, Protherm Lynx HK 11, Protherm Lynx HK 24 (модели до 11.11.2014 г. выпуска)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Теплообменник первичный Protherm 0020119766 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за непосредственный нагрев теплоносителя пламенем горелки перед тем, как циркуляционный насос распределит его по радиаторам или направит во вторичный контур ГВС. Длина рабочей части составляет 220 мм, а патрубки подключения расположены по диагонали (справа-налево), что важно учитывать при подборе модификации под год выпуска агрегата.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным нагрузкам. Установка оригинального медного узла с жаростойким защитным покрытием гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F20 (Перегрев)**: На дисплее котла высвечивается аварийный код, блокирующий работу автоматики из-за ухудшения теплосъема на забитых накипью внутренних трубках.
- **Шум и сильный треск при розжиге** : Появление звука закипающего чайника внутри камеры сгорания указывает на критический слой отложений солей жесткости.
- **Постоянное падение давления в системе** : Следы прогара, трещины или сквозная коррозия (зеленый/бурый налет на медных ребрах) вызывают утечку теплоносителя в топку.
- **Котел часто тактует**: Аппарат включается на короткое время и сразу отключается, поскольку уменьшенный из-за засора объем воды мгновенно нагревается до заданной температуры.
- **Падение КПД и перерасход газа**: Горелка работает на максимуме, но радиаторы остаются еле теплыми из-за толстого слоя накипи, выполняющего роль «термоизолятора».

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой нового теплообменника обязательно проверьте исправность погружного датчика температуры NTC контура отопления, работу аварийного термостата перегрева и состояние расширительного бака.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторного забивания нового узла, перед запуском тщательно промойте всю отопительную систему от шлама. Рекомендуется установить магнитный фильтр-грязевик на обратную линию и использовать подготовленную (умягченную) воду.
- **Особенности монтажа**: Для фиксации патрубков используются быстросъемные клипсы-фиксаторы. Замена детали требует полного слива воды из котла. Настоятельно рекомендуется использовать новые резиновые уплотнительные кольца O-Ring и обрабатывать их термостойкой силиконовой смазкой для идеальной герметичности.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12