

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Термоизоляция камеры сгорания передняя Baxi Eco Classic / Eco Nova
переулок д. 3 Б

Термоизоляция камеры сгорания передняя Baxi 6308110150 для котлов Eco Classic / Eco Nova

1 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 6308110150

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: Baxi Eco Classic 10F, 14F,
18F, 24F, Eco Nova 10F, 14F, 18F, 24F, Eco
Nova 1.24F.

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Турция

Термоизоляция камеры сгорания передняя Baxi 6308110150 — это оригинальный сертифицированный элемент системы защиты настенных газовых котлов серий Baxi Eco Classic и Eco Nova. Огнеупорная панель крепится непосредственно к внутренней стороне передней стенки топки. Ее главная функция заключается в удержании тепла в зоне горения, что способствует полноценному сгоранию топлива, заметно увеличивает КПД оборудования и оберегает смежные наружные узлы автоматики от критического перегрева.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под прямым воздействием открытого факела горелки, подвергается температурным ударам и естественному осыпанию. Установка оригинальной панели гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает стопроцентную пожарную безопасность использования и исключает риск тепловой деформации корпуса закрытой камеры сгорания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Видимые трещины и крошение:** При проведении планового ТО на поверхности теплоизоляционной плиты обнаруживаются глубокие трещины, сколы или локальные разрушения материала.
- **Перегрев наружного корпуса:** Лицевая обшивка котла в районе топки становится чрезмерно горячей на ощупь во время работы горелки.
- **Появление копоти под крышкой:** Нарушение герметичности теплового контура из-за истончения или деформации панели, приводящее к неравномерному распределению пламени.
- **Ошибки по датчикам температуры (Ошибка E02 / E25) :** Ложные срабатывания термостатов перегрева из-за избыточного излучения тепла за пределы топочной камеры.
- **Разрушение панели от влаги:** Размокание и деформация волокнистой структуры плиты из-за образования конденсата или подтеканий из расположенного выше первичного теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене передней изоляции обязательно оцените состояние боковых и задней огнеупорных плит, а также проверьте первичный теплообменник на отсутствие накипи и признаков протечки.

- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы изоляционных материалов, избегайте попадания воды на плиты при чистке котла, не используйте жесткие щетки и контролируйте корректность настроек давления газа на горелке.
- **Особенности монтажа:** Все работы производятся при полностью отключенном электропитании и перекрытом газе. Панель хрупкая, поэтому извлекать старые фиксаторы и устанавливать новую деталь следует максимально аккуратно, без резких ударов.

Рекомендация мастера

- **Деликатная очистка и проверка прижима:** При монтаже новой оригинальной термоизоляции 6308110150 тщательно удалите остатки старой раскрошившейся панели и пылесосом очистите камеру сгорания от волокон. Убедитесь, что металлические прижимные пластины (усики) плотно прижимают деталь к стенке без люфта и перекосов. Наличие зазора между металлом и огнеупором приведет к локальной точке перегрева, деформации стального кожуха и преждевременному разрушению новой изоляционной плиты. При первом запуске горелки допускается кратковременное появление легкого специфического запаха — это естественный процесс температурной адаптации связующих компонентов материала.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

