Уплотнение кольцевое вторичного теплообменника BAXI 6399440051 для котлов ECO Nova / Classic

150 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	6399440051
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: BAXI ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F, 31F, BAXI ECO Classic 10F, 14F, 18F, 24F.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Турция

Уплотнение кольцевое 3,6х19х25 BAXI 6399440051 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение полной герметичности стыка между вторичным пластинчатым теплообменником ГВС и гидрогруппой котла.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию химического состава водопроводной воды, что со временем приводит к потере эластичности материала. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов

котла (электронной платы, датчиков, сервопривода), которые может залить водой.
Возможные неисправности и симптомы

- **Симптом 1**: Визуальные подтеки воды или появление следов накипи под вторичным теплообменником ГВС.
- **Симптом 2**: Постепенное падение давления в контуре отопления (при регулярной подпитке котла).
- **Симптом 3**: Периодическое появление кодов ошибок, связанных с низким давлением в системе (например, ошибка E10 у BAXI).
- **Симптом 4**: Следы коррозии или появление ржавчины на металлических деталях нижней части гидравлического контура.
- **Симптом 5**: Попревшая проводка или повышенная влажность внутри корпуса котла, приводящая к сбоям в работе датчиков протока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При потере герметичности прокладки внимательно осмотрите сам пластинчатый теплообменник на предмет забитости накипью, так как избыточное давление и перегрев часто провоцируют выдавливание уплотнений.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки, используйте специальную силиконовую смазку для термостойких резиновых уплотнителей O-Ring перед установкой, а также следите за жесткостью входящей воды.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью обесточьте котел, перекройте подачу холодной воды, а также слейте воду из внутреннего контура котла через сливной клапан.

Рекомендация мастера
Комплексная замена: При замене вторичного теплообменника или устранении течи всегда меняйте сразу весь комплект уплотнений (4 штуки), так как старые обжатые прокладки после демонтажа повторно использовать нельзя — они гарантированно потекут.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос