Гидроблок обратки Protherm 0020197547 для котлов Пантера, Рысь

2 459 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020197547**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Пантера 12KOO19, Пантера 25KOO19, Пантера 25KOO20, Пантера 25KOV20, Пантера 30KOV20, Пантера 12KTO19, Пантера 25KTO19, Пантера 12KTO20, Пантера 25KTO20, Пантера 25KTV20, Пантера 30KTV20, Пантера 35KTV20, Рысь конденс. 25MKO-A, Рысь конденс. 30MKO-A, Рысь конденс. 18/25MKV-A, Рысь конденс. 25/30MKV-A**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Гидроблок обратки Protherm 0020197547 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за монтаж циркуляционного насоса, отвод воды в контур отопления и интеграцию датчиков безопасности.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- Ошибка F75: Котёл выдает ошибку, так как датчик давления в гидроблоке не фиксирует скачок давления после запуска насоса.
- Течь корпуса: Появление трещин на пластиковой гидрогруппе из-за гидроударов или замерзания воды.
- Падение давления: Постоянная утечка теплоносителя в местах сопряжения датчиков или вторичного теплообменника.
- Снижение напора ГВС: Зарастание внутренних каналов гидроблока накипью и известковыми отложениями.
- Посторонний шум: Кавитационные шумы в гидроузле из-за нарушения внутренней геометрии протока.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- [Взаимосвязь с другими узлами]: При замене гидроблока рекомендуется проверить состояние датчика давления

воды, исправность ротора циркуляционного насоса и целостность уплотнений трехходового клапана.

- [Профилактика и защита]: Чтобы продлить срок службы пластиковой гидрогруппы, установите на входе в котел качественный фильтр глубокой очистки (магнитный дешламатор) и контролируйте состав теплоносителя.
- [Особенности монтажа]: Перед установкой необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны отопления/ГВС и полностью слить воду из внутреннего контура агрегата.

Рекомендация мастера

[Обязательное использование смазки и замена уплотнений]: При установке нового гидроблока никогда не используйте старые резиновые прокладки. Всегда устанавливайте новые О-окружности и резиновые уплотнители, предварительно обработав их специализированной силиконовой термостойкой смазкой — это предотвратит закусывание резины при фиксации клипсами.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12