Фиксирующая пружина датчика протока Baxi 8380540 для котлов Eco, Luna

400 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**8380540**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Eco 240 Fi, Eco 240 i, Eco 280 Fi, Eco 280 i, Luna 280 i, Luna 240 Fi, Luna 1.240 i.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Фиксирующая пружина Baxi 8380540 — это оригинальный сертифицированный элемент крепежа гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел представляет собой специализированную проволочную скобу, которая отвечает за жесткую фиксацию корпуса датчика протока ГВС в латунных или пластиковых узлах входной гидрогруппы.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному давлению водопроводной воды и воздействию повышенной влажности. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как электронная плата или датчики, которые могут пострадать от залития водой при срыве соединения).

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под датчика протока**: Появление водяных капель в месте сопряжения расходомера и гидроузла из-за ослабления или деформации усов скобы.
- **Резкое падение давления**: Потери воды в контурах отопления или ГВС из-за нарушения герметичности посадочного стакана детали.
- **Потеря упругости фиксатора**: Слишком легкий демонтаж или прокручивание пружины, указывающие на усталость металла.
- **Механическая поломка усов**: Излом или сильный изгиб крепежного ушка при попытке неаккуратного снятия во время промывки или ремонта.
- **Коррозия металла**: Появление сильной ржавчины под воздействием подтекающей сантехнической воды, затрудняющее проведение сервисных работ.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой крепежной пружины обязательно замените резиновое уплотнительное кольцо на самом датчике протока. Старый уплотнитель после снятия расширяется и повторно герметичность не обеспечит.

- **Профилактика и защита**: Защищайте узел от закисания солями жесткости. Регулярно производите обслуживание котла и вовремя устраняйте микропротечки, чтобы избежать электрохимической коррозии стальной скобы.
- **Особенности монтажа**: Данный фиксатор удерживает деталь под давлением водопровода. Перед проведением любых манипуляций со скобой полностью перекройте кран подачи холодной воды в дом и слейте воду из котла.

Рекомендация мастера

Точный подбор инструмента и контроль фиксации: Для извлечения пружины 8380540 используйте тонкие круглогубцы или специализированный шило-крючок. Категорически запрещено с силой выкручивать скобу отверткой, так как можно погнуть крепежные пазы латунного гидроузла. Перед тем как защелкнуть новую клипсу, убедитесь, что датчик протока вставлен в гнездо до упора. Пружина должна зайти в монтажные прорези ровно, без перекосов и с легким щелчком, надежно обхватив шейку датчика.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12