Плата дисплея Protherm 0020233682 для котлов Пантера V20

23 100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020233682**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Пантера 12 KTO 19/20, 25 KTO 19/20, 25 KTV 19/20, 30 KTV 19/20, 35 KTV 19/20, 25 KOO 19/20, 25 KOV 19/20, 30 KOV 19/20**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Плата дисплея Protherm 0020233682 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за визуальное отображение рабочей информации, текстовых или цифровых кодов состояния оборудования, а также обеспечивает интерфейсную связь для ручной настройки рабочих параметров пользователем.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полное отсутствие индикации**: Экран дисплея не светится при подтвержденной подаче основного электропитания на главную плату котла.
- **Искажение символов (артефакты)**: На ЖК-экране некорректно отображаются цифры, мигают сегменты или пропадают элементы буквенных обозначений режима.
- **Отсутствие реакции на нажатия**: Кнопки управления или поворотные регуляторы на панели не изменяют параметры температуры и не сбрасывают ошибки.
- **Постоянная циклическая перезагрузка**: Интерфейсный модуль самопроизвольно отключается и включается, блокируя запуск программы отопления.
- **Ошибка связи с дисплеем**: Основная плата управления выдает сервисный код программного сбоя из-за отсутствия ответа от чипа индикации.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Проблема неработающего экрана может быть вызвана повреждением соединительного шлейфа данных или выходом из строя импульсного блока питания на основной (материнской) плате.
- **Профилактика и защита**: Защищайте фронтальную панель от залива водой при стравливании воздуха из

воздухоотводчика насоса и не допускайте образования конденсата внутри пластикового кожуха.

- **Особенности монтажа**: Перед отключением разъемов обязательно снимите статическое электричество с рук и полностью отключите котел от сети 220В. Плата устанавливается на штатные пластиковые защелки-держатели.

Рекомендация мастера

Замена без статического напряжения и жесткого давления: Модуль 0020233682 содержит чувствительные к статике микросхемы и хрупкую жидкокристаллическую основу. При фиксации платы в пластиковом блоке управления нажимайте исключительно на текстолитовые края подложки, избегая давления на сам экран и кнопки. Перед первым включением убедитесь, что разъем шлейфа сел глубоко в гнездо и зафиксирован ровно, без перекоса контактов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос