Прокладка вентилятора Viessmann 7829796 для котлов Vitodens

2 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7829796**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для: Vitodens 050-W (BPJC), Vitodens 100-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1HC, B1KA, B1KC), Vitodens 200-W (WB2B), Vitodens 300-W (WB3C), Vitocaldens 222-F.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка вентилятора Viessmann 7829796 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и подачи воздуха настенного конденсационного газового котла. Данный узел отвечает за надежную герметизацию стыка на выходе радиального нагнетательного вентилятора (голубого или воздушного тракта) перед подачей смеси в горелку. Уплотнение имеет высоту 7 мм и сложный формованный профиль, гарантирующий плотное прилегание сопрягаемых деталей.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянной вибрации от работы турбины и тепловому воздействию. Со временем материал деформируется или пересыхает, пропуская газы наружу. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за нарушения правильного соотношения воздуха и газа в камере сгорания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Посторонний шум или свист**: Появление резкого звука вырывающегося воздуха в области вентилятора при его запуске.
- **Запах дымовых газов**: Ощутимый выход продуктов сгорания или газовоздушной смеси под кожух котла.
- **Ошибка по розжигу (F4 / EE)**: Сбой в процессе воспламенения горелки из-за подсоса лишнего воздуха через разрушенный уплотнитель.
- **Нестабильное горение**: Отрыв или пульсация пламени на горелке, вызванные изменением внутреннего давления в воздушном тракте.
- **Визуальные разрушения резины**: При регламентном ТО заметны трещины, разрывы или сильное расплющивание уплотнительного профиля. [1]

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой прокладки рекомендуется проверить чистоту лопастей вентилятора, целостность обратного клапана дымовых газов и состояние электродов розжига.

- **Профилактика и защита**: Проверяйте плотность прилегания уплотнения при каждом ежегодном техническом обслуживании. Избегайте механических перекосов корпуса вентилятора при фиксации.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте отопительный прибор. Демонтируйте вентилятор в сборе, аккуратно удалите старую прокладку и очистите металлические поверхности фланцев от нагара и пыли.

Рекомендация мастера
Строгая соосность и фиксация: При установке уплотнения 7829796 следите за тем, чтобы оно равномерно встало в свой посадочный паз по всему периметру. Перекос детали при сборке приведет к моментальной потере герметичности и деформации новой прокладки. Равномерно затягивайте крепежные винты вентилятора крест-накрест без чрезмерного усилия, чтобы избежать повреждения резьбы и пережатия уплотнительного контура.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12