Шланг подающей магистрали Viessmann 7837228 для котлов Vitodens

5 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7837228**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для: Vitodens 100-W (модификации WB1C, B1HC, B1KC).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Шланг подающей магистрали HV Viessmann 7837228 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового конденсационного котла. Данный узел отвечает за надежное внутреннее соединение элементов гидравлического блока и стабильное перенаправление нагретого теплоносителя (котловой воды) из первичного теплообменника в подающую линию системы отопления. Шланг выполнен из многослойного термостойкого материала, рассчитанного на постоянную работу под давлением и воздействие высоких температур.

В процессе эксплуатации узел подвергается постоянным циклическим температурным расширениям и гидродинамическим нагрузкам. Со временем материал подводки может терять эластичность, грубеть, или повреждаться в местах быстроразъемных соединений. Установка оригинального гибкого шланга гарантирует полную герметичность гидравлики котла, восстанавливает расчетную циркуляцию теплоносителя и исключает риск скрытых протечек внутри корпуса, которые опасны для электронной платы и датчиков.

Возможные неисправности и симптомы

- **Подтеки внутри котла**: Визуальное появление капель воды или следов накипи в местах фиксации шланга к гидроузлам.
- **Падение давления в системе**: Постепенное снижение показателей на манометре из-за микротрещин или нарушения герметичности уплотнений подводки.
- **Вздутие или деформация**: Изменение геометрии, появление трещин или расслоение наружного слоя шланга, заметное при сервисном осмотре.
- **Ошибка по отсутствию циркуляции**: Аварийная остановка котла из-за пережима или внутреннего расслоения шланга, заблокировавшего проток воды.
- **Следы окисления**: Белесый или ржавый налет на сопряженных металлических деталях под шлангом.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене шланга подающей линии обязательно осмотрите посадочные места гидравлического модуля и состояние фиксирующих металлических скоб (клипс).
- **Профилактика и защита**: Не допускайте изломов, резких перегибов или скручивания шланга при монтаже. Используйте только качественные уплотнительные кольца.

- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел, закройте отсечные краны отопления и полностью слейте воду из котлового контура.

Рекомендация мастера

Чистота пазов и смазка O-Ring: Перед установкой нового шланга 7837228 тщательно очистите внутренние посадочные гнезда гидроблока от остатков старых уплотнителей, известкового налета и грязи. Обязательно наденьте новые резиновые уплотнительные кольца и слегка обработайте их силиконовой термостойкой смазкой. Это позволит трубке плавно и до упора войти в пазы, предотвратит закусывание резины при сборке и обеспечит легкую фиксацию шланга штатными металлическими клипсами-чеками.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12