

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Гидрогруппа турбинки VISSMANN / COPA

переулок д. 3 Б

Гидрогруппа турбинки Viessmann / EON 7886215 для котлов COPA



550 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:

7886215

Бренд:

Viessmann

Модель:

Подходит для: Настенные
традиционные (конвекционные)
газовые котлы COPA Eon мощностью 24
кВт и 28 кВт.

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель:

Германия

Гидрогруппа турбинки Viessmann / EON 7886215 (корпус датчика протока ГВС) — это оригинальный сертифицированный элемент пластикового гидроузла настенного газового котла. Деталь представляет собой специализированный стакан/камеру из прочного термостойкого композитного пластика, внутри которого циркулирует холодная санитарная вода при открытии смесителя. Узел служит посадочным местом для вращающейся магнитной крыльчатки (турбинки) расхода ГВС. Проходящий поток воды вращает турбинку, а наружный электронный датчик (датчик Холла) считывает частоту её вращения, благодаря чему плата автоматики мгновенно узнает о необходимости переключения котла в режим приготовления горячей воды.

В процессе постоянной эксплуатации узел находится под давлением водопровода и подвергается непрерывному

воздействию проточной жесткой воды. Главными причинами износа являются абразивное воздействие мелкого песка и ржавчины, оседание накипи на внутренних стенках, а также появление микротрещин на пластиковом корпусе из-за гидроударов в сети ХВС. Установка оригинального корпуса гарантирует идеальную соосность и центровку вращения внутренней турбинки, восстанавливает корректную работу ГВС и исключает протечки воды внутри прибора.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не реагирует на открытие горячей воды** : При включении крана ГВС на полную мощность символ «лейки» или «крана» на дисплее не загорается, и горелка продолжает работать на отопление (или остается выключенной).
- **Капли воды из-под датчика протока**: Визуальные следы сырости, течи или появление известкового налета в месте фиксации корпуса турбинки к гидроблоку.
- **Трещина на композитном корпусе**: Механическое разрушение пластикового стакана из-за избыточного давления или замерзания остатков воды в котле.
- **Повреждение посадочного седла**: Износ внутренних направляющих осей из-за шлама, вследствие чего новая крыльчатка начинает вращаться с перекосом, заедать и клинить.
- **Не вынимается старая деталь**: Корпус намертво прикипел из-за накипи и солей к основному гидромодулю и разрушился при попытке демонтажа.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Исправность этого узла напрямую влияет на работу вторичного пластинчатого теплообменника и трехходового клапана. Попадание грязи в корпус турбинки — самая частая причина нестабильной температуры горячей воды.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы пластика и внутренней крыльчатки, обязательно устанавливайте на входе холодной воды в котел качественный фильтр тонкой очистки (желательно с магнитной вставкой) для улавливания окалины.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел. Перекройте входной вентиль холодной воды в квартиру/дом и слейте воду из контура ГВС, открыв самый нижний по уровню смеситель.

Рекомендация мастера

Идеальная чистота камеры и смазка уплотнительного кольца: Корпус гидрогруппы 7886215 вставляется в ответную часть пластикового модуля ввода ХВС. При демонтаже старого узла внутри гнезда гидро блока практически всегда остаются твердые солевые отложения, накипь и частицы ржавчины. Категорически запрещается устанавливать новую деталь в неочищенный паз. Аккуратно удалите весь налет мягкой ветошью (без использования металлических щеток, которые поцарапают пластик). Перед установкой нового стакана наденьте на него свежее уплотнительное кольцо круглого сечения (O-Ring) и слегка обработайте его силиконовой термостойкой смазкой. Это позволит корпусу войти в гидроблок плавно, без перекосов и исключит «закусывание» резины при фиксации штатной фиксирующей клипсой.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос