Картридж трехходового клапана BAXI 6610410001 для котлов ECO Nova / Classic / Home

3 200 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**6610410001**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F, 31F; BAXI ECO Classic 10F, 14F, 18F, 24F; BAXI ECO Home 10F, 14F, 18F, 24F.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Картридж трехходового клапана BAXI 6610410001 (элемент золотника с фторопластовым уплотнением) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за механическое перенаправление нагретой воды: по сигналу автоматики он переключает поток либо в радиаторы отопления, либо во вторичный пластинчатый теплообменник для нагрева воды в кране.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному трению штока, воздействию агрессивных солей жесткости и резким перепадам температур. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Симптом 1**: При включении горячей воды (ГВС) начинают нагреваться батареи отопления, а вода из крана идет еле теплая.
- **Симптом 2**: Котел исправно работает на отопление, но полностью игнорирует открытие крана горячей воды (нет переключения).
- **Симптом 3**: Заклинивание или залипание механического штока из-за обильного скопления накипи и шлама на уплотнениях.
- **Симптом 4**: Визуальная утечка (подтекание) теплоносителя из-под защитного сервопривода (электромотора) клапана.
- **Симптом 5**: Стук или повышенный шум внутри гидравлического узла при попытке котла переключить рабочий режим.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Заклинивание картриджа часто приводит к выходу из строя электрического сервопривода (мотора трехходового клапана), так как на него возрастает критическая нагрузка. Рекомендуется проверять оба узла одновременно.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки, установите на входе в котел качественный шламоуловитель или магнитный фильтр, а при монтаже нового картриджа обязательно обработайте его уплотнительные кольца термостойкой силиконовой смазкой.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью слейте воду из отопительного контура котла, перекройте вход ГВС и демонтируйте электрический привод, зафиксированный скобой.

Рекомендация мастера
Своевременная ревизия: Если вы заметили малейшие следы влаги на стыке сервопривода и гидрогруппы — меняйте картридж незамедлительно. Игнорирование микропротечки через шток клапана приведет к залитию контактов электромотора, его короткому замыканию и последующему выгоранию дорожек на главной электронной плате котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос