Кольцо уплотнительное O-ring крана подпитки NAVIEN 20028943A для котлов Deluxe / Ace / Atmo

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	20028943A
Бренд:	Navien
Модель:	Подходит для: Navien Deluxe (10-24K), Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, Deluxe Plus Coaxial, Smart Tok Coaxial, Prime Coaxial, Ace (10-24K), Ace Coaxial, Atmo (10-24A).
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Южная Корея

Кольцо резиновое уплотнительное O-ring (EPDM, размер 5.8 × 1.9) NAVIEN 20028943A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение герметичности подвижного механизма крана подпитки, предотвращая неконтролируемое перетекание водопроводной воды в контур отопления и защищая стыки гидроузла от протечек наружу.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному давлению и трению при заполнении системы или подпитке котла. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление

заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- Капли воды или выраженное подтекание из-под ручки крана подпитки во время его открытия или в закрытом состоянии.
- Самопроизвольный медленный рост давления в отопительном контуре при закрытом кране (вода сочится сквозь изношенную прокладку).
- Визуально заметное истирание, трещины, сплющивание или разрыв резинового кольца при демонтаже узла для ревизии.
- Срабатывание аварийного сбросного клапана (на 3 бар) из-за избыточного давления, вызванного негерметичностью уплотнения.
- Появление белого известкового налета на корпусе пластикового гидроузла в месте установки крана.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Потеря эластичности кольца O-ring часто происходит одновременно с износом резьбовой части самого штока крана подпитки или засорением гидроузла датчика протока, в который он вмонтирован.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки и преждевременного рассыхания резины EPDM, перед установкой нового кольца тщательно очистите посадочное место от шлама и нанесите тонкий слой термостойкой силиконовой смазки.
- **Особенности монтажа**: Для проведения замены требуется обязательное отключение котла от электросети, перекрытие подачи холодной воды на вводе в дом, а также полный слив воды из внутреннего контура отопительного прибора.

Рекомендация мастера
Уплотнение мелких деталей: Кран подпитки на коаксиальных и атмосферных сериях Navien имеет сложную конфигурацию с несколькими уплотнительными зонами. Поскольку кольцо 5.8 × 1.9 является достаточно миниатюрным, при монтаже используйте пластиковый инструмент (или действуйте аккуратно руками), чтобы случайно не срезать острым краем резьбы новый уплотнитель во время установки штока в гидроузел.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос