Датчик давления воздуха (пневмореле) NAVIEN 30000660A для котлов Deluxe / Ace / Prime

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30000660A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe (13-40K), Deluxe Coaxial (13-30K), Deluxe Plus, Ace (13-40K), Ace Coaxial, Prime, Smart ТОК.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Оригинальный датчик давления воздуха **(пневмореле / APS-датчик) Navien с артикулом 30000660A** для настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Узел является критически важным элементом безопасности системы дымоудаления: он измеряет уровень разрежения, создаваемый вентилятором, и замыкает контакты микропереключателя, давая плате управления команду на безопасный розжиг горелки.

Коды ошибок автоматики при сбое пневмореле

Замена или обслуживание APS-датчика требуются, если выносной пульт управления фиксирует следующие аварии:

- **Ошибка 09:** Сбой в работе вентилятора или цепи прессостата. Обороты вентилятора недостаточны, либо контакты реле не замыкаются в течение заданного времени после старта турбины.
- **Ошибка 10:** Засор в системе дымоудаления. Датчик фиксирует критически высокое сопротивление в коаксиальном дымоходе (например, из-за обледенения оголовка трубы на улице в сильный мороз).
- **Непрерывный цикл вентилятора без искры:** Турбина запускается и работает на максимум, но розжига нет и котел «зависает» (плата ждет от датчика подтверждения тяги).

Инженерный регламент по установке и обслуживанию

1. **Тщательная продувка импульсных линий:** Перед подключением нового прессостата обязательно снимите и полностью просушите гибкие силиконовые трубки. Зимний конденсат блокирует передачу воздушного давления к внутренней мембране APS, из-за чего даже новая исправная деталь продолжит выдавать ошибку 09.
2. **Соблюдение полярности штуцеров:** На корпусе датчика нанесены маркировки «+» и «-» (высокое и низкое давление). Внимательно сверяйте схему подключения шлангов от вентилятора — перепутанные местами трубки сделают работу реле невозможной.
3. **Электробезопасность:** Замена прибора выполняется на полностью обесточенном оборудовании. Плотно фиксируйте клеммы электропроводки на контактах датчика во избежание их окисления от влажности в верхней части корпуса котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи

Запчасти