

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для электрических котлов / Гидравлическая трубка подачи eloBLOCK, Скат RAY v.14

переулок д. 3 Б

Трубка гидравлическая Vaillant / Protherm 0010025849 для котлов eloBLOCK, Скат RAY v.14



7 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0010025849
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant eloBLOCK VE 6-28/14 (R1,2), Protherm Скат RAY 6KE - 28KE /14 (версия 14, выпускаемая с 2019 года).
Тип оборудования:	Запасные части для электрических котлов
Страна производитель:	Германия

Гидравлическая трубка подачи Vaillant / Protherm 0010025849 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного электрического котла. Данный металлический патрубок связывает выходное отверстие нагревательной колбы ТЭНов с основными распределительными узлами подающей линии контура, обеспечивая стабильный проток и циркуляцию подготовленного теплоносителя под рабочим давлением. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам, вызванным перепадами температур теплоносителя. Установка оригинального узла гарантирует полное

восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает общую безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за скрытых подтеков.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь внутри корпуса:** Появление следов каплеобразования, накипи или водных разводов в местах подсоединения патрубка к теплообменнику или гидрогруппе.
- **Постоянное падение давления:** Систематическое падение показателей на манометре котла, указывающее на скрытую капельную утечку теплоносителя через уплотнения или тело трубки.
- **Повреждение теплоизоляции:** Разрушение, оплавление или промокание внешнего изолирующего кожуха, что приводит к дополнительным тепловым потерям внутри корпуса.
- **Физическая деформация:** Изгиб патрубка, трещины или повреждение посадочных фланцев, возникшие вследствие гидравлического удара или замерзания воды в системе.
- **Появление свищей:** Сквозная точечная коррозия стенок трубки, вызванная агрессивным химическим составом или использованием некачественного антифриза в качестве теплоносителя.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Одновременно с монтажом соединительной трубы подачи обязательно проверьте состояние крепежных стопорных зажимов, исправность автоматического воздухоотводчика и целостность самой нагревательной колбы.
- **Профилактика и защита:** Повторное использование старых уплотнительных прокладок на фланцах патрубка категорически запрещено. Из-за термических расширений обжатая резина быстро потеряет герметичность и узел даст течь.
- **Особенности монтажа:** Извлечение стопорных клипс и замена трубки производится на полностью обесточенном котле (выключить вводные автоматы 220/380В) после предварительного перекрытия отсечных кранов и полного слива воды из котла.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед установкой новой детали тщательно очистите сопрягаемые выходы колбы теплообменника и латунного гидроблока от шлама, окислов и накипи, которые могут нарушить плотность прилегания фланца.
- **Контроль свободного хода:** Направляйте металлическую трубку в посадочные пазы аккуратно и строго перпендикулярно, без осевых перекосов и натяжений, чтобы не вызвать появление трещин при нагреве.
- **Внимание к клеммам:** При сливе воды из котла перед ремонтом обязательно укройте полиэтиленом расположенные ниже кабельные жгуты, клеммные колодки контакторов ТЭНов и плату управления во избежание их заливания.
- **Зажимы и фиксаторы:** Убедитесь, что стопорные металлические зажимы (клипсы) полностью вошли в свои пазы до упора и жестко зафиксировали трубку, исключая её смещение от естественных микровибраций циркуляционного насоса.
- **Тест под нагрузкой:** После сборки аккуратно запустите котел до 1.5 бар и стравите воздух. До включения ТЭНов проверьте узел сухой салфеткой, а после прогрева системы отопления до 65–75 °С повторно убедитесь в абсолютной герметичности стыков. [1]

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос