Зажим фиксирующий Vaillant 0010026182 для котлов eloBLOCK

1 938 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0010026182**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC / turboTEC (Pro / Plus), конденсационные котлы ecoTEC (Pro / Plus), электрические котлы eloBLOCK VE (все поколения v.13 и v.14)**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Зажим фиксирующий Vaillant 0010026182 — это оригинальный сертифицированный крепежный элемент гидравлической системы отопительного котла. Данный узел представляет собой специализированную пружинную скобу (клипсу) специальной геометрии, изготовленную из высокопрочной нержавеющей стали. Она отвечает за надежное удержание и жесткую фиксацию соединительных трубок, датчиков давления, датчиков NTC или кранов заполнения системы внутри композитных пластиковых или латунных корпусов гидроузлов. Зажим жестко запирает соединение в пазах раструба, не позволяя рабочему давлению отопительного контура выдавить элемент наружу.

В процессе эксплуатации и проведения регулярных обслуживаний деталь подвергается механическим нагрузкам при съеме, а также постоянному воздействию остаточной влажности. Установка оригинальной заводской клипсы гарантирует полное восстановление надежности быстросъемных соединений котла, исключает риск внезапного срыва патрубков под давлением и защищает котельную от затопления, а внутреннюю электронику аппарата — от критического короткого замыкания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Внезапный срыв патрубка или датчика из гнезда:** Моментальный выброс всего объема теплоносителя из котла из-за деформации, разгибания или усталостного излома ушек зажима.
- **Капли теплоносителя под котлом:** Соединительный узел имеет люфт, и патрубок со временем начинает сочиться, так как погнутый зажим больше не прижимает его с необходимой силой к уплотнению.
- **Физический излом или утеря детали:** Металлическая скоба ломается пополам из-за коррозии или безвозвратно теряется мастером во внутреннем пространстве котла в процессе ремонта.
- **Сильная ржавчина и окисление на клипсе:** Появление глубоких следов коррозии на металле из-за постоянного попадания капель воды от старых изношенных прокладок, расположенных выше.
- **Разгибание распорных лепестков зажима:** Деталь теряет свою первоначальную пружинную геометрию после многократного грубого демонтажа пассатижами во время прошлых ремонтов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Фиксатор удерживает стык, герметичность которого напрямую зависит от резинового уплотнительного кольца (O-Ring) на патрубке. При замене зажима всегда визуально оценивайте состояние и эластичность этой резины.
- **Профилактика и защита:** При проведении технического обслуживания никогда не разгибайте фиксирующие ушки скобы силой сверх меры. Используйте специальный зацеп или аккуратно поддевайте клипсу плоской отверткой, чтобы сохранить её пружинные свойства.
- **Особенности монтажа:** Установка производится путем ручного задвигания скобы в технологические пазы раструба до упора. Любые работы выполняются строго на выключенном, остывшем котле и после полного сброса водяного давления из системы.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос