Прокладка дверцы горелки Vaillant 0020188931 для котлов ecoTEC plus

16 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020188931**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant ecoTEC plus VU OE 1006/5-5 (R2, R3, R4), Vaillant ecoTEC plus VU OE 1206/5-5 (R2, R3, R4)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка дверцы горелки Vaillant 0020188931 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и горелочного устройства настенного конденсационного газового котла большой мощности. Данный узел отвечает за создание максимальной герметичности камеры сгорания в узле сопряжения фланца горелки и корпуса первичного теплообменника. Плотное прилегание исключает утечку раскаленных дымовых газов внутрь корпуса котла и гарантирует правильное распределение воздушных потоков для стабильного горения.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам и химическому воздействию конденсата. Установка оригинальной термостойкой прокладки гарантирует полное восстановление заводских параметров безопасности работы оборудования, защищает внутренние узлы от перегрева и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как теплоизоляция, проводка или датчики).
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах гари или дымовых газов в помещении** : Прямое следствие прогара, деформации или растрескивания старого уплотнителя.
- **Следы копоти на внутренней стороне облицовки** : Прорыв продуктов сгорания через потерявшую эластичность прокладку фланца.
- **Оплавление пластиковых деталей внутри котла** : Высокотемпературные газы вырываются наружу и нагревают близлежащие кабели и датчики.
- **Нестабильное горение и частый отрыв пламени** : Паразитный подсос воздуха нарушает пропорции газовоздушной смеси, настроенной автоматикой.
- **Следы потеков конденсата на теплообменнике**: Нарушение герметичности фланцевого соединения приводит к вытеканию агрессивного конденсата наружу.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При демонтаже фланца горелки всегда оценивайте состояние теплоизоляционного блока (теплоизоляции дверцы) и электродов розжига/ионизации. Если изоляция имеет глубокие трещины или осыпается, её необходимо заменить вместе с прокладкой.

- **Профилактика и защита**: Прокладка фланца горелки является расходным материалом. Согласно регламенту производителя Vaillant, её состояние необходимо проверять при каждом ежегодном техническом обслуживании (ТО), а замену производить при любом вскрытии камеры сгорания для чистки теплообменника.
- **Особенности монтажа**: Уплотнение укладывается строго в предназначенный для него паз на фланце. При фиксации дверцы горелки критически важно затягивать крепежные гайки равномерно, крест-накрест, с использованием динамометрического ключа, чтобы избежать перекоса и неравномерного прижатия.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Одноразовая деталь — не экономьте** : Запомните железное правило: если вы сняли дверцу горелки для осмотра или промывки теплообменника, старую прокладку ставить обратно нельзя, даже если визуально она кажется целой. Под воздействием температур резина принимает постоянную форму деформации, и повторно обеспечить 100% герметичность она уже не сможет.
- **Категорический запрет на герметик**: Никогда не пытайтесь «подмазать» прогоревшую или старую прокладку бытовыми или автомобильными силиконовыми герметиками (даже красными высокотемпературными). В камере сгорания конденсационного котла температура значительно выше предела прочности таких герметиков — они мгновенно выгорят, а вы получите опасную утечку угарного газа.
- **Очистка посадочного места**: Перед укладкой новой детали идеально зачистите металлические поверхности фланца и теплообменника от нагара, окислов и остатков старого уплотнителя. Любая мелкая соринка или неровность в пазу станет причиной микрощели.
- **Контроль затяжки**: Не перетягивайте гайки крепления дверцы «от руки» со всей силы. Чрезмерное усилие может раздавить новую прокладку, деформировать сам фланец или сорвать шпильки на теплообменнике, что приведет к его дорогостоящей замене.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос