Прокладка фланца горелки Vaillant 180904 для котлов ecoTEC

5 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**180904**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant ecoTEC plus VU OE 656-7, Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/4-5, ecoTEC 656-E.**
Тип оборудования:	**Запасные части для газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка фланца горелки Vaillant 180904 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за высокотемпературную изоляцию и полную герметичность соединения между горелочным устройством и первичным теплообменником.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам и химическому воздействию продуктов сгорания газа. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск прогорания смежных дорогостоящих компонентов котла (включая корпус теплообменника и кабели датчиков).

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов в помещении:** нарушена герметичность соединения горелки, продукты сгорания просачиваются наружу.
- **Следы копоти на корпусе камеры:** видимый нагар на внутренних элементах котла указывает на утечку газов через изношенный уплотнитель.
- **Свист или шипение при работе горелки:** деформация теплоизоляционного шнура приводит к образованию микрозазоров, через которые со свистом прорывается пламя или воздух.
- **Ошибка F.20 на дисплее (Перегрев):** локальный прорыв горячих газов мимо теплообменника может приводить к аварийному срабатыванию датчиков температуры
- **Потеря эластичности при ТО:** во время планового осмотра старая прокладка крошится, затвердевает или имеет механические надрывы.

Полезно знать при замене

- **[Взаимосвязь с другими узлами]:** при замене прокладки обязательно осмотрите сам фланец горелки на предмет деформации, а также оцените состояние электродов розжига и теплоизоляционной панели теплообменника.
- **[Профилактика и защита]:** деталь является строго **одноразовой**. По регламенту производителя Vaillant , уплотнение подлежит обязательной замене при каждом вскрытии камеры сгорания во время ежегодного

технического обслуживания.

- **[Особенности монтажа]:** перед установкой нового элемента необходимо тщательно очистить посадочные поверхности от остатков старого герметика или нагара. Затяжку винтов фланца следует производить крест-накрест с регламентированным усилием, чтобы избежать перекоса детали.

Рекомендация мастера

Никогда не пытайтесь использовать эту прокладку повторно или заменить ее обычным автомобильным герметиком. Температура в зоне горелки ecoTEC превышает 900°C — бытовая химия просто выгорит за несколько минут. Экономия на копеечном уплотнителе часто приводит к оплавлению пластиковой воздушной трубы, выгоранию проводки и дорогостоящему ремонту самого теплообменника. Из-за критической важности узла для газовой безопасности, доверяйте его установку только сертифицированным специалистам.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12