Кран-букса крана подпитки BAXI 6610410007

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**6610410007**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F), BAXI ECO Classic+, BAXI ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F, 1.31F)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Кран-букса крана подпитки BAXI 6610410007 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической группы настенного газового котла. Данный запорный вентиль отвечает за контролируемое заполнение отопительного контура холодной санитарной водой. В процессе обычной работы котла деталь находится в полностью закрытом состоянии, изолируя систему отопления под давлением от водопровода.

В процессе эксплуатации узел подвергается постоянному воздействию гидравлических ударов, жесткой воды и отложению солей. Установка оригинальной латунной кран-буксы BAXI гарантирует абсолютную герметичность перекрытия, исключает самопроизвольный рост давления в системе и обеспечивает плавную регулировку при заполнении котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Давление в котле растет само по себе**: Внутреннее уплотнение крана подпитки износилось, и водопроводная вода постоянно просачивается в отопление, вызывая срабатывание аварийного сбросного клапана.
- **Капли или потеки под ручкой подпитки**: Потеря эластичности или разрыв резиновых уплотнительных колец на штоке кран-буксы.
- **Ручка крана прокручивается или заклинила**: Механический излом латунной резьбовой части или прикипание штока из-за толстого слоя накипи.
- **Не получается подпитать котел (давление не поднимается)**: Измерительный канал или внутреннее седло крана намертво забиты накипью и шламом из системы отопления.
- **Появление белого известкового налета на стыках**: Признак скрытой капиллярной утечки теплоносителя в месте монтажа узла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Кран подпитки врезан в пластиковую гидрогруппу котла. Если при замене прибора затягивать его с чрезмерным усилием, можно повредить резьбу или расколется сам корпус гидроузла. При обслуживании также оценивайте состояние визуального манометра.
- **Профилактика и защита**: Основная причина поломки крана подпитки — жесткая вода. Установка полифосфатного фильтра или системы умягчения на входе ХВС в дом защитит резиновые уплотнители от быстрого высыхания и прикипания.
- **Особенности монтажа**: Кран-букса вкручивается по резьбе в посадочное место. Перед монтажом новой детали необходимо тщательно зачистить измерительный канал от отложений.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Исключите использование ФУМ-ленты и пакли**: Оригинальная кран-букса BAXI 6610410007 укомплектована штатными резиновыми уплотнениями, которые обеспечивают 100% герметичность при монтаже. Категорически запрещено наматывать на резьбу сантехнический лен или ФУМ-ленту. Этот дополнительный объем сработает как клин: при закручивании вы просто разорвете хрупкое пластиковое посадочное гнездо в гидрогруппе котла.
- **Закручивайте плавно и только «от руки»**: Латунь в сочетании с пластиком требует деликатности. Вкручивайте кран-буксу плавно, без перекосов. Финальную подтяжку ключом делайте минимальной — как только резиновая прокладка плотно прижалась к седлу, крутить дальше нельзя. Перетяжка приведет к срезу резиновой кромки или трещине в пластике.
- **Сливайте воду из двух контуров**: Поскольку кран-букса находится на стыке двух систем (ХВС и отопления), перед её выкручиванием необходимо выполнить комплексный слив. Обязательно перекройте центральный кран подачи холодной воды в дом, а также запорные краны отопления под котлом. Сбросьте давление через смеситель и слейте воду из котла через внутренний дренажный штуцер. Если этого не сделать, при демонтаже вас зальет мощным потоком воды.
- **Не бросайте кран открытым**: При подпитке системы открывайте кран плавно и не оставляйте котел без присмотра. Наберите рабочее давление (оптимально 1.2–1.5 бара) и сразу плотно закройте вентиль. Если оставить кран приоткрытым или забыть закрыть его до упора, давление в системе отопления сравняется с давлением в водопроводе (обычно это 3–4 бара), и котел начнет непрерывно сливать кипяток на пол через аварийный клапан.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос