

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник ГВС (U-компл.) 20 пластин аналог 0020038572A, совместим с 0020038572 Vaillant TEC PLUS

переулок д. 3 Б

Теплообменник ГВС (U-компл.) 20 пластин аналог 0020038572A, совместим с 0020038572 Vaillant TEC PLUS

□

□

7 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020038572A

Бренд: OEM-производитель
(высококачественная альтернатива гидравлическим компонентам Vaillant Group).

Модель: Настенные двухконтурные газовые котлы мощностью от 24 до 36 кВт серий Vaillant ecoTEC Pro/Plus (конденсационные модели), Vaillant TurboTEC Pro/Plus, Vaillant atmoTEC Pro/Plus

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Турция

Возможные неисправности и симптомы

- **«Контрастный душ» при разборе воды** : температура воды из крана постоянно колеблется (от ледяной до кипятка), при этом котел тактует из-за расхода теплосъемника через заизвесткованные пластины.
- **Постоянный рост давления в отоплении** : стрелка манометра самостоятельно поднимается до отметки 3 бар даже при закрытом запиточном кране из-за внутреннего пробоя (свища) между пластинами и перетоком воды из водопровода.
- **Снижение количества горячей воды** : при открытии потока из смесителя идет тонкая струя, в то время как холодная вода течет с соответствующим давлением, что указывает на закрытие накипью внутренних каналов ГВС.
- **Блокировка котла по перегреву** : при переходе в горячий режим теплообменник не обеспечивает отбор тепла от первого контура, и автоматика отключает прибор по аварийному датчику температуры.
- **Течь из-под посадочной площадки** : появление капель из крепления теплоносителя или известковых разъемов в креплении теплообменника к пластиковому или латунному распределительному узлу гидрогруппы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если теплообменник забился накипью, это увеличивает нагрузку на циркуляционный насос и датчик протока (турбинку). При замене узла обязательно проведите ревизию элементов, очистите их от скопившейся шлама и проверьте корректность работы трехходового клапана.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить ресурс нержавеющей пластин и сократить периодичность сервисных промывок, установите на входе холодной воды фильтр полифосфатного или магнитного типа для умягчения, а температуру ГВС на панели котла задайте в комфортных условиях (не выше 45°C).
- **Особенности монтажа** : Данный аналог вывода в формате U-комплекта полностью соответствует оригиналу по геометрии, поэтому доработка посадочного места не требуется. Перед началом проведения монтажных работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть отсечные краны отопления, закрыть подачу холодной воды и полностью слить воду из котлового блока. Деталь фиксируется к гидрогруппе с помощью крепежных винтов. При установке в обязательном порядке замените старые уплотнительные кольца на новые оригинальные прокладки, предварительно смазав их слоем силиконовой смазки для исключения перекосов.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

