

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров /

Запчасти /

Для настенных газовых котлов /

3-х ходовой клапан, аналог 0020097214А, совместим с 0020097214 Protherm Рысь, Пантера, Гепард

переулок д. 3 Б

3-х ходовой клапан, аналог 0020097214А, совместим с 0020097214 Protherm Рысь, Пантера, Гепард



5 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:0020097214А

Бренд:ОЕМ-производитель
(высококачественная альтернатива
гидравлическим компонентам Vaillant
Group).

Модель:	применимость: Protherm 25MKO-A Рысь Конденс (H-RU) 30MKO-A Рысь Конденс (H-RU) 18/25MKV-A Рысь Конденс (H-RU) 25/30MKV-A Рысь Конденс (H-RU) 12KOO19 Пантера (N-RU) 25KOO19 Пантера (N-RU) 25KOO20 Пантера 25KOO20 Пантера/R1 23MOV19 Гепард (N-RU) 23/11MOV Гепард RU 25KOV19 Пантера (N-RU) 25KOV20 Пантера (H-RU) 30KOV20 Пантера (H-RU) 25KOV20 Пантера/R1 (H-RU) 30KOV20 Пантера/R1 (H-RU) 12KTO19 Пантера (N-RU) 25KTO19 Пантера (N-RU) 12KTO20 Пантера (H-RU) 25KTO20 Пантера (H-RU) 12KTO20 Пантера/R1 (H-RU) 25KTO20 Пантера/R1 (H-RU) 23MTV19 Гепард (N-RU) 23/11MTV Гепард RU 25KTV19 Пантера (N-RU) 30KTV19 Пантера (N-RU) 25KTV20 Пантера (H-RU) 30KTV20 Пантера (H-RU) 35KTV20 Пантера (H-RU) 25KTV20 Пантера/R1 (H-RU) 30KTV20 Пантера/R1 (H-RU) 35KTV20 Пантера/R1 (H-RU)
---------	--

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Турция

Аналог трехходового клапана Protherm 0020097214A в сборе — это сертифицированная деталь гидравлической распределительной системы настенного газового котла. Изделие по своим габаритным размерам, конструкции пластикового корпуса, внешний ход штока и посадочное гнездо для электропривода полностью идентичны оригинальному распределительному узлу от концерна Vaillant Group. Механизм работает в постоянном соединении со съемным электрическим сервомотором. При открытии пользователем крана горячей бытовой воды шток мгновенно утапливается, полностью отсекая подачу теплоносителя в батарею и направляет всю тепловую мощность факела горелки на нагрев контура ГВС.

Применение фабричного сертифицированного аналога позволяет провести надежный и капитальный ремонт гидрогруппы без избыточной переплаты за упаковку оригинального бренда. В процессе многолетней интенсивной работы композитный пластиковый корпус и внутренние пружинно-штоковые элементы создают жесткие фрикционные нагрузки, температурные циклы и непрерывный контакт со шламом и солями жесткости. Установка данного аналога гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров переключения режимов, обеспечивает паспортную герметичность гидролиний и берет на себя риски ложного затекания теплоносителя в соответствующие контуры.

Возможные неисправности и симптомы

- **Радиаторы греются летом** : при разборе горячей бытовой воды теплоноситель частично убирается в батарею отопления из-за механического износа или неплотного прилегания резиновых затворов клапана.
- **Отсутствие горячей воды (ГВС)** : при открытии горелки конфорка стабильно разжигается, но из крана идет холодная вода, в то время как трубы отопления резко нагреваются из-за заклинившего в режиме радиаторной сети штока.
- **Течь теплоносителя по штоку** : износ внутренних сальников и уплотнительных клапанов манжеты, приводящий к просачиванию воды и последующему заливанию и сгоранию отключения сервопривода.

- **Посторонний треск или хруст** : появление выраженных механических звуков при переключении режимов «зима/лето», вызванное значительным обрастанием возвратной пружины накипью и грязью.
- **Падение давления в котле** : появление микротрещин на пластиковом композитном корпусе клапана в результате гидроудара или усталости материала, вызывающего постоянную утечку воды.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если возникла необходимость устранения течи теплоносителя через центральный шток, в обязательном порядке проверьте отключение сервопривода (двигателя) трехходового клапана. Проникающая через сальники влага часто вызывает короткое замыкание в обмотке, что может привести к отключению устройства и реле на основной плате.
- **Профилактика и защита** : Чтобы значительно продлить ресурс уплотнительных резиновых манжет и предотвратить заклинивание механизма от жесткости соли, перед окончательной сборкой рекомендуется тщательно обработать подвижные элементы слоем термостойкой силиконовой смазки. Наличие фильтра-грязевика на задней линии котла строго соблюдается.
- **Особенности монтажа** : Данный аналог подключения в сборе и монтируется на штатное место без каких-либо доработок гидрогрупп. Перед началом ремонта необходимо полностью обесточить котел, закрыть запорные вентили отопления и ХВС, а затем полностью слить воду из котлового блока. При сборке обратите внимание на соосность соединений и вставьте новые уплотнительные кольца во избежание перекосов и протечек.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти
- Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос