# Гидроблок пласт.- выход (шток Зходового+насадка Зходового), аналог 0020118196A, совместим с 0020118196 Protherm Гепард, Рысь, Ягуар

900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

| | |
|---|---|
| Артикул: | 0020118196A |
| Бренд: | OEM-производитель (высококачественная альтернатива пластиковым композитным гидроблокам Vaillant Group) |
| Модель: | Применимость: Protherm 23MOV20 Гепард/R1 (H-VE-RU) 12MOV20 Гепард/R1 (H-RU) 12MOV20 Гепард (H-RU) 23MOV20 Гепард (H-RU/VE) 12MTV20 Гепард (H-RU) 23MTV20 Гепард (H-RU/VE) 12MTV20 Гепард/R1 (H-RU) 23MTV20 Гепард/R1 (H-RU/VE) Рысь HK11 (N-RU) Рысь HK24 (N-RU) Рысь HK28 (N- RU) 11JTV Ягуар (H-RU) 24JTV Ягуар (H-RU) |
| Тип оборудования: | Запасные части для настенных газовых котлов |
| Страна производитель: | Китай |

Аналог пластикового гидроблока-выхода в сборе со штоком и насадкой трёхходового клапана Protherm 0020118196A — это сертифицированный заводской узел распределительной гидравлической системы настенного газового котла. Изделие по своим габаритным размерам, расположению резьбовых и быстроразъемных патрубков, внутреннему ходу механического картриджа и посадочному гнезду для электропривода полностью идентично оригинальному композитному блоку от концерна Vaillant Group. Данный узел поставляется в предсобранном виде: внутри высокопрочного полимерного корпуса уже смонтирована пружинно-штоковая переключающая группа (картридж) и установлена верхняя фиксирующая насадка для жесткой посадки съемного электрического сервомотора.

Применение фабричного сертифицированного аналога в сборе позволяет провести комплексный и надежный ремонт гидрогруппы котла, заменяя изношенный пластиковый корпус и поврежденные внутренние элементы одним узлом, что исключает ошибки при покомпонентной переборке. В процессе многолетней цикличной эксплуатации композитный пластик и резиновые уплотнители штока подвергаются постоянным температурным расширениям, гидравлическому давлению и разрушительному воздействию абразивного шлама. Установка данного гидроблока гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров переключения контуров «зима/лето»,

восстанавливает паспортную герметичность гидролиний и устраняет перетоки воды в смежные магистрали.

Возможные неисправности и симптомы

- **Микротрещины и течь корпуса**: появление капель теплоносителя, солевых отложений или известкового налета на теле пластикового гидроблока в результате усталости композитного материала или резкого гидроудара.
- **Течь теплоносителя по штоку клапана**: износ внутренних сальников механического картриджа, приводящий к просачиванию воды наружу через насадку и последующему короткому замыканию и сгоранию электрического сервомотора.
- **Батареи греются в летний период**: при открытии крана горячей бытовой воды теплоноситель частично уходит в радиаторы отопления из-за выработки внутренних посадочных седел пластикового корпуса или деформации затвора штока.
- **Отсутствие горячей воды (ГВС)**: при водоразборе горелка зажигается, но из смесителя идет холодная вода, в то время как трубы отопления стремительно нагреваются из-за заклинивания штока в положении радиаторной сети.
- **Разрушение посадочной насадки**: излом пластиковых пазов или крепежных «ушек» верхней насадки, в результате чего электрический привод не может жестко зафиксироваться на гидроблоке и прокручивается при переключении.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если старый гидроблок подлежал замене по причине течи через шток, в обязательном порядке осмотрите состояние электрического сервопривода (мотора) трёхходового клапана. Попадание влаги внутрь его корпуса моментально вызывает межвитковое замыкание, способное сжечь управляющие реле на основной электронной плате котла.
- **Профилактика и защита**: Чтобы значительно продлить ресурс уплотнительных манжет и предотвратить заклинивание подвижных механизмов от накипи, перед окончательной установкой насадки рекомендуется обработать резиновые элементы тонким слоем термостойкой силиконовой смазки. Наличие фильтра-грязевика на обратной линии котла является строго обязательным.
- **Особенности монтажа**: Данный аналог полностью совпадает с оригиналом по точкам фиксации, поэтому доработка подводящих трубок не требуется. Перед началом проведения монтажных работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть вентили подачи отопления и ХВС, а затем полностью слить воду из котлового блока. При сборке следите за соосностью стыков с циркуляционным насосом и теплообменником ГВС, используя новые уплотнительные кольца O-Ring во избежание перекосов.

---

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

**Наши преимущества:**

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос