Ручка управления (1шт), аналог 0020118706A, совместима с 0020118706 Protherm Рысь

300 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020118706A
Бренд:	Protherm
Модель:	Применимость: Рысь HK11 (N-RU) Рысь HK24 (N-RU) Рысь HK28 (N-RU)
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Турция

Ручка управления Protherm 0020118706A — это сертифицированный элемент внешней панели автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу механического вращательного усилия со стороны пользователя на внутренний шток панели управления термометра, что приводит к быстрой настройке температуры горячей воды или теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается регулярным механическим нагрузкам, случайным ударам или неосторожному обращению. Установка оригинального узла обеспечивает точное позиционирование на панели, идеальную фиксацию на штоке платы без люфтов и полное соответствие эстетическому внешнему виду отопительного оборудования.

Возможные неисправности и симптомы

- **Прокручивание ручки:** При попытке изменить температуру ручка свободно вращается по кругу, но параметры на дисплее котла не меняются (сломанно обоснование посадочного гнезда «D-образной» формы).
- **Ручка выпадает из панели:** Деталь неплотно сидит в гнезде, шатается или полностью вываливается при малейшем прикосновении.
- **Механический скол или трещина:** Визуальные повреждения пластикового корпуса, трещины на лицевой или поворотной части в результате случайного удара.
- **Тугой ход или заклинивание:** Элемент перемещается с большим трудом или застревает в одном положении из-за загрязнения, скопления жира или деформации пластика под воздействием внешнего тепла.
- **Потеря декоративного элемента:** Утеря детали во время проведения сервисных работ или очистки лицевой панели котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке поворотного элемента обязательно проверьте сопутствующую деталь — пластиковую ось (шток ручки регулировки со артикулом 0020118643). Часто при сильном воздействии ломается не сама ручка, а именно передаточный шток или пластиковое крепление на плате управления.
- **Профилактика и защита:** Избегайте применения резких поворотов при повороте ручки до предельных положений (минимум/максимум), чтобы не разрушить внутренние пластиковые ограничители. Очищайте деталь влажной салфеткой, не используя агрессивных спиртовых и абразивных чистящих средств, способных повредить пластик.
- **Особенности монтажа:** Для замены ручки не требуется разборка гидравлического контура или слив воды. Установка производится со стороны лицевой панели простым методом до характерного звука фиксации. Перед монтажом убедитесь, что размер паза платы соответствует размеру паза новой детали.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос