Горелка розжига VAILLANT 295485

29 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	295485
Бренд:	Vaillant
Модель:	Vaillant atmoCRAFT BK INT 654/9, BK INT 754/9, BK INT 854/9, BK INT 1004/9, BK INT 1154/9, BK INT 1254/9, BK INT 1454/9, BK INT 1604/9.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Запальная горелка Vaillant 295485 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и горелочной части напольного газового котла. Данный узел обеспечивает безопасный запуск отопительного прибора посредством создания стабильного пилотного факела, от которого воспламеняется основной поток газа на главных секциях горелок при получении команды на нагрев.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным термическим воздействиям, окислению и постепенному разрушению керамических встроенных электродов. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает мгновенное воспламенение газовоздушной смеси без хлопков, безопасность использования и исключение риска аварийного отключения

системы из-за потери контроля за котлом.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не разжигается (Ошибка F.28 / F.29)** : Автоматика Vaillant уходит в аварию по причине включения розжига или внезапного срыва пламени. Искра на пилотной горелке может вообще отсутствовать или быть слишком слабой.
- **Хлопки при запуске** : По причине загрязнения форсунки запальника или неправильного зазора электрод газа на основной конфорке вспыхивает с задержкой, что приводит к микровзрыву (хлопку) внутри камеры.
- **Нестабильный пилотный факел** : Запальное пламя постоянно гаснет, имеет желтый оттенок вместо голубого, либо сдувается потоком воздуха из-за нагара на сопле.
- **Нарушение происходит** : В керамическом корпусе встроен электрод розжига или ионизации, периодические явные трещины, сколы, либо искра пробивает корпус котла рядом с зоной горения.
- **Повреждение проводов** : Прогорание или оплавление высоковольтного красного (41 см) или зеленого (115 см) термостойкого кабеля, идущего в комплекте с блоком запальника.

Полезно знать при замене

- **[Взаимосвязь с другими узлами]** : В процессе замены запального узла розжига в обязательном порядке очистите от пыли основную секцию горелки и проверьте состояние соединительного кабеля, ведущего к трансформатору поджига.
- **[Профилактика и защита]** : Избегайте механического загрязнения узла при ежегодном ТО. Регулярная очистка форсунки запальника от копоти и нагара позволяет значительно продлить ресурс электродов и избежать проблем с запуском котла зимой.
- **[Особенности монтажа]** : Замена должна производиться специализированным персоналом на полностью обесточенном оборудовании с закрытым газовым краном. Узел подключения в сборе с кабелями подключения; При установке важно не допускать натяжения проводов и убедиться в плотной фиксации пилотной группы на месте посадки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос