Гидравлический переключатель трехходового клапана, аналог 5629950A, совместим с 5629950 Baxi

11 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5629950A**
Бренд:	**ГазЧасть / DUCA (заводской OEM-аналог повышенной надежности)**
Модель:	**Baxi Eco (240 i, 240 Fi, 280 i, 280 Fi), Baxi Luna (240 i, 240 Fi, 280 i, 310 Fi)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Гидравлический переключатель трехходового клапана (аналог 5629950A) — это заводской сертифицированный элемент классической латунной гидрогруппы настенного газового котла. Данный узел поставляется в сборе и конструктивно состоит из литого латунного корпуса, внутренней эластичной мембраны, стального штока с возвратной пружиной и верхнего пластикового блока с электрическим микропереключателем (микриком).

Узел работает по принципу дифференциального давления: при открытии крана горячей воды (ГВС) или запуске циркуляционного насоса возникает разница давлений в камерах, мембрана выгибается и выталкивает шток. Шток физически замыкает контакты микропереключателя, давая плате сигнал о том, что проток безопасен и можно разжигать горелку либо переходить в режим ГВС. Установка надежного аналога гарантирует полное восстановление заводской логики работы котла и исключает риски заклинивания механизма.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел «не видит» открытие горячей воды**: При включении крана ГВС прибор никак не реагирует, продолжая работать на отопление или оставаясь в режиме ожидания. Вода идет холодная, индикатор ГВС на панели не моргает.
- **Ошибка по отсутствию циркуляции / перегреву**: Котел пытается запуститься, но мгновенно уходит в аварию. Это происходит потому, что шток переключателя не вышел вовремя и не подтвердил плате наличие протока теплоносителя.
- **Внешняя течь из-под пластиковой крышки**: Появление капель воды на латунном корпусе узла в месте, где шток выходит наружу к микровыключателю. Свидетельствует об износе внутреннего сальника (манжеты) штока.
- **Постоянное заклинивание штока**: Шток остается в выдвинутом положении даже после закрытия крана ГВС. В результате батареи летом нагреваются до экстремальных температур, а котел кипит.
- **Окисление контактов микропереключателя**: Из-за мелких протечек вода попадает на клеммы "микрика", вызывая хаотичные включения и выключения горелки или ложные сообщения об ошибках на дисплее.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос