Вентилятор дымоудаления аналог 5655730A для котлов Baxi Luna-3 / Eco 28-31 кВт

9 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5655730A**
Бренд:	**Fime / Sohon / DUCA (заводской OEM-аналог премиум-качества)**
Модель:	**Применимость: BAXI Eco 280 Fi, Eco 3 280 Fi, Luna 310, 1.310 Fi, Luna 3 Comfort 1.310, 310 Fi, Luna 3 310, 280 Fi**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Китай (сертифицированное фабричное OEM-производство)**

Вентилятор дымоудаления аналог 5655730A — это высококачественный фабричный элемент системы дымоудаления настенного газового котла увеличенной мощности (28–31 кВт) с турбированной камерой сгорания. Конструктивно узел выполнен на базе прочного каркаса из алюминизированной стали и сбалансированной алюминиевой крыльчатки, приводимой в движение надежным односкоростным электродвигателем. Главная особенность данной модификации заключается в том, что на корпусе самого вентилятора отсутствуют отверстия под трубку Вентури — в

этих сериях котлов устройство Вентури штатно вмонтировано на сгибе вытяжного колпака.

В процессе постоянной эксплуатации лопасти и ось вращения вентилятора подвергаются воздействию экстремальных температурных нагрузок и уличной пыли. Установка сертифицированного заводского аналога гарантирует полное восстановление заводских параметров работы дымоудаления, обеспечивает мягкий запуск прессостата, бесшумность работы вентиляционной группы и полностью исключает риски внезапной остановки отопительного оборудования в зимний перид.

Возможные неисправности и симптомы

- **Блокировка котла по датчику тяги (Ошибка E03)** : На дисплее Baxi высвечивается код аварии E03. Вентилятор не вращается вовсе либо крутится слишком медленно, не создавая необходимого разрежения воздуха.
- **Металлический скрежет и сильный гул**: При запуске горелки в верхней части котла раздается сильный шум, треск или вибрация. Это указывает на критическую выработку ресурса опорных втулок вращения или дисбаланс крыльчатки из-за нагара.
- **Заклинивание вала (мотор гудит, но стоит)**: Слышен электрический гул статора, но лопасти неподвижны. Из-за скопившейся пыли и высокой температуры смазка подшипников выгорела, вызвав полное механическое заклинивание оси.
- **Аварийное отключение по перегреву**: Вентилятор периодически останавливается во время работы из-за межвиткового замыкания в обмотке (при сильном нагревании срабатывает внутренняя термозащита двигателя).
- **Появление трещин на станине или лопастях**: Механическое разрушение элементов конструкции вентилятора из-за многолетней усталости металла или падения посторонних предметов из коаксиального дымохода.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос