3-ходовой клапан в сборе аналог 5663040A для котлов Baxi Nuvola

12 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5663040A**
Бренд:	**ГазЧасть / DUCA (заводской OEM-аналог премиум-качества)**
Модель:	**Baxi Nuvola (140 Fi, 240 i/Fi, 280 i/Fi), Baxi Nuvola-3 / Comfort (140 Fi, 240 i/Fi, 280 i/Fi, 320 Fi), Baxi Nuvola Duo-Tec (16, 24), Baxi Nuvola Duo-Tec+ (16, 24, 33), Baxi Nuvola Platinum+ (24 GA, 33 GA), Baxi Nuvola-3 Comfort HT**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай / Италия (сертифицированное фабричное OEM-производство)**

3-ходовой клапан в сборе аналог 5663040A — это заводской сертифицированный элемент гидравлической системы настенных газовых и конденсационных котлов Baxi, оснащенных встроенным накопительным бойлером. Узел

поставляется в виде единого литого латунного распределительного блока высокой прочности. Внутрь корпуса уже предустановлен подвижный шток (картридж клапана), пружинный механизм и уплотнительные элементы.

Главная техническая функция этой детали заключается в автоматическом обеспечении приоритета горячего водоснабжения. Получая электрический импульс от платы на сервопривод, клапан мгновенно перемещает шток, полностью перекрывая движение воды в радиаторы и направляя весь объем теплоносителя на нагрев змеевика бойлера. Установка оригинального фабричного аналога гарантирует полное восстановление заводской логики гидравлики котла, защищает систему от перепадов давления и обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды.

Возможные неисправности и симптомы

- **Батареи греются при нагреве бойлера**: При включении котла на обогрев встроенного бойлера ГВС радиаторы в комнатах начинают стремительно нагреваться (особенно заметно летом). Внутренний картридж клапана оброс накипью и не до конца перекрывает отопительный контур.
- **Котел перестает греть горячую воду**: Прибор долго работает на максимальной мощности, но вода в бойлере остается холодной. Механический шток наглухо заклинило в положении «Отопление» из-за шлама и отложений.
- **Ошибка циркуляции и блокировка по перегреву**: Горелка запускается, но через несколько секунд котел уходит в аварию с сильным шумом (ошибки E05, E12 или E13). Распределительный механизм застрял в промежуточном положении, полностью заблокировав внутренний проток жидкости.
- **Капли воды под электроприводом**: Появление визуальной течи теплоносителя, следов известкового налета или окисления латуни на верхнем стыке клапана. Это указывает на критический износ внутренних сальников и уплотнительных колец штока.
- **Поломка пластикового посадочного кольца**: Механическое разрушение или трещина на фиксаторе, к которому крепится черный электрический мотор (сервопривод) трехходового клапана.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос