Расширительный бак 8л круглый аналог 5663880A для котлов Baxi

8 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5663880A**
Бренд:	**Zilmet / CIMM / DUCA**
Модель:	**Baxi Eco Four (24, 24 F, 1.24 F), Baxi Fourtech (24 F), Baxi Main Four (24 F), Baxi Eco-4s (10 F, 18 F, 24 F), Baxi Eco Home (10 F, 14 F, 24 F)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Китай**

Расширительный бак 8 литров круглый аналог 5663880A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Узел представляет собой герметичную круглую плоскую стальную емкость диаметром 392 мм и толщиной 81 мм, внутри которой установлена высокопрочная термостойкая мембрана из синтетического каучука (SBR). Мембрана разделяет бак на две независимые камеры: водяную, сообщающуюся с котлом через резьбовой штуцер G3/8" (13 мм), и воздушную, заполненную азотом или сухим воздухом под давлением.

Главная техническая функция детали заключается в стабилизации давления внутри отопительного контура. При нагревании вода расширяется и ее излишки плавно выдавливаются в бак, сжимая воздушную камеру. Это предотвращает критические скачки давления и защищает всю систему отопления от разрушительных гидроударов. Установка надежного фабричного аналога полностью восстанавливает заводские рабочие параметры котла и обеспечивает бесперебойную эксплуатацию в отопительный сезон.

Возможные неисправности и симптомы

- **Стрелка манометра резко устремляется к 3 бар**: При каждом цикле нагрева котла давление в системе мгновенно растет, и из аварийного сбросного клапана начинает капать или течь вода. Внутренняя резиновая мембрана порвана либо в баке полностью отсутствует воздух.
- **Резкое падение давления до нуля**: Сразу после отключения горелки или перехода котла в режим ожидания давление падает ниже нормы (вызывая частую ошибку E10 на дисплее Baxi). Вода уходит обратно в систему, а компенсационный объем отсутствует.
- **Течь теплоносителя через воздушный ниппель**: Если открутить черный защитный колпачок воздушного золотника и нажать на его внутренний шток, из него начинает сочиться вода. Это прямой признак сквозного разрыва внутренней резиновой перегородки — бак требует немедленной замены.
- **Постоянная необходимость ручной подпитки**: Пользователю приходится регулярно открывать кран заполнения системы, так как часть теплоносителя незаметно выбрасывается через аварийный клапан во время пиков нагрева.

- **Тяжелый вес бака при демонтаже**: При снятии бак оказывается полностью залитым водой и неподъемным, что подтверждает потерю эластичности или повреждение измерительной мембраны.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти
Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос