Кран наполнения системы G1/4 аналог 5667980A для котлов Baxi

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5667980A**
Бренд:	**CIM (Cimberio) / DUCA / ГазЧасть (заводской OEM-аналог премиум-качества)**
Модель:	**Baxi Main Four (24 F), Baxi Eco Four (24, 24 F, 1.24 F), Baxi Fourtech (24 F), Baxi Eco-4s (10 F, 18 F, 24 F), Baxi Eco Home (10 F, 14 F, 24 F)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Китай (сертифицированное фабричное OEM-производство)**

Кран наполнения системы в сборе G1/4 аналог 5667980A — это высококачественный фабричный элемент входной гидравлической группы настенного газового котла. Узел поставляется полностью укомплектованным и готовым к установке: он состоит из литого латунного корпуса со стандартной наружной резьбой диаметром 1/4 дюйма,

подвижного внутреннего штока с резиновыми уплотнениями и эргономичной пластиковой черной ручки-маховика.

Данная деталь выполняет важнейшую функцию барьера между санитарной водопроводной сетью и закрытым контуром отопления дома. Кран позволяет пользователю безопасно добавлять воду в систему при ее естественной потере во время нагрева, после стравливания воздуха или проведения ремонтных работ. Установка сертифицированного заводского аналога гарантирует полное восстановление параметров герметичности гидравлики котла и исключает риски самопроизвольного переполнения системы отопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Непрерывный и беспричинный рост давления**: Самый частый симптом. Давление на манометре котла непрерывно увеличивается выше критических 2.5–3 бар даже при полностью закрытой ручке крана и выключенном отоплении. Из-за этого регулярно срабатывает аварийный сбросной клапан. Внутренние уплотнительные кольца штока разрушены, и кран постоянно пропускает воду из водопровода.
- **Заклинивание штока или прокручивание ручки**: Черный пластиковый маховик прокручивается «вхолостую» на посадочном месте, либо латунное основание наглухо закисло от жесткой воды и не проворачивается. Подпитать котел при падении давления становится невозможно.
- **Капание воды из корпуса**: Появление визуально заметных капель теплоносителя, следов окисления латуни или белого известкового налета в месте врезки крана подпитки в гидроузел котла.
- **Ошибка отсутствия давления (E10)**: На панели управления Baxi высвечивается код блокировки E10, сигнализирующий о критически низком уровне воды (менее 0.5 бар). При попытке открыть кран подпитки проток отсутствует из-за полного засорения проходного канала солями кальция.
- **Механический излом латунной части**: Срез или повреждение витков тонкой резьбы 1/4" из-за избыточного усилия во время затягивания или неквалифицированного демонтажа детали.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании

Доставка

8 843 212 11 12

Каталог оборудования

Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос